

MENEGUSSO**STIHL®****MENEGUSSO MÁQUINAS****Dimorvan Davi Menegusso - ME**

Comércio de motosserras, roçadeiras, cortadores de grama, lavadoras, geradores de energia e tratores de grama para jardins.

Assistência Técnica

CNPJ: 07.065.479/0001-93

IE: 9032254672

Banco do Brasil - AG: 0615-7 C/C: 19.723-8

menegussomaquinas.palmas@hotmail.com

Rua Orvalina Oliveira de Mello, 1237 - Divino - Fone: (46) 3262-5901 - 85555-000 - Palmas - PR

PROPOSTA DE PREÇOS

Palmas, 10 de Março de 2021

ORGÃO: PREF.MUN. DE FRANCISCO BELTRAO
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO: 20/2021**EM ATENDIMENTO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO APRESENTO NOSSA PROPOSTA PARA OS ITENS ABAIXO, CONFORME ESPECIFICADO ABAIXO:**

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA	UNITÁRIO	TOTAL
04	05	SOPRADOR PROFISSIONAL A BATERIA, COM BAIXO NIVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO, BATERIA DE LITHIUM , AP 300 OU SUPERIOR, VELOCIDADE DO AR DE 46 M/S OU SUPERIOR, POTENCIA SONORA 98 Db(A), PESO MÁXIMO DE 4,0 KG E VOLUME DO AR DE 845 M ³ /H OU SUPERIOR.	STIHL BGA 57	1.599,00	7.995,00

Valor total da proposta:

R\$ 7.995,00 (SETE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)

Validade da proposta

90 DIAS

Prazo para entrega dos produtos

Até 10 (DEZ) dias, após emissão da nota de empenho

Garantia dos materiais


Conforme o referido Edital

A entrega dos produtos para objeto da presente licitação, ocorrerá de acordo com as especificações contidas no Edital da Cotação.

Estão inclusos no preço todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços e encargos sociais.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar a Ata de Registro de Preço no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

DADOS DA EMPRESA	
Razão Social: Dimorvan Davi Menegusso - EPP	
CNPJ/MF: 07.065.479/0001-93	Insc. Estadual: 9032254672
Endereço: Rua Orvalina Oliveira de Mello, 1237	Bairro: Divino
Cidade: Palmas UF: Paraná	CEP: 85.555-000
Tel.: (46) 3262-5901 Fax: (46) 3262-5901	
E-mail: menegussomaquinas.palmas@hotmail.com;	
Agência: 0615-7 Conta Corrente: 19.723-8	Banco: Banco do Brasil
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO	
Nome Completo: Dimorvan Davi Menegusso	Estado Civil: Solteiro
Cargo/Função: Sócio/Proprietário	
CPF/MF: 911.276.109-53 RG: 6.184.664-6 – SESP/PR	Data de Emissão: 17/02/2012
Naturalidade/UF: PINHALZINHO/SC	Nacionalidade: Brasileira
Endereço: Rua Orvalina Oliveira de Mello, 1237	Bairro: Divino
Cidade: Palmas UF: Paraná CEP: 85.555-000	



DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - EPP
CNPJ 07.065.479/0001-93

REPRESENTANTE LEGAL
DIMORVAN DAVI MENEGUSSO
CPF: 911.276.109-53

STIHL

STIHL BGA 57

Manual de instruções de serviços
取扱説明書



000546

- ⓑ Manual de instruções de serviços
1 - 25
- ⓐ 取扱説明書
26 - 49

Índice

1	Prefácio.....	2	8.2	Tirar a bateria.....	16
2	Informações sobre este manual de instruções.....	3	9	Ligar e desligar o soprador.....	16
2.1	Documentos complementares aplicáveis.....	3	9.1	Ligar o soprador.....	16
2.2	Identificação de avisos no texto.....	3	9.2	Desligar o soprador.....	17
2.3	Símbolos no texto.....	3	10	Verificar o soprador e a bateria.....	17
3	Visão geral.....	3	10.1	Verificar os elementos de comando.....	17
3.1	Soprador, bateria e carregador.....	3	10.2	Verificar a bateria.....	17
3.2	Símbolos.....	4	11	Trabalhar com o soprador.....	18
4	Indicações de segurança.....	5	11.1	Segurar e conduzir o soprador.....	18
4.1	Símbolos de avisos.....	5	11.2	Soprar.....	18
4.2	Utilização prevista.....	5	12	Após o trabalho.....	18
4.3	Requisitos aos usuários.....	6	12.1	Após o trabalho.....	18
4.4	Vestuíário e equipamento.....	6	13	Transporte.....	18
4.5	Área de trabalho e arredores.....	7	13.1	Transportar o soprador.....	18
4.6	Situação segura de funcionamento.....	8	13.2	Transportar a bateria.....	18
4.7	Trabalho.....	10	14	Armazenagem.....	19
4.8	Carga.....	10	14.1	Guardar o soprador.....	19
4.9	Conexão na rede elétrica.....	11	14.2	Guardar a bateria.....	19
4.10	Transporte.....	12	14.3	Guardar o carregador.....	19
4.11	Armazenagem.....	12	15	Limpeza.....	19
4.12	Limpeza, manutenção e consertos.....	13	15.1	Limpar o soprador.....	19
5	Preparar o soprador.....	14	15.2	Limpar a bateria.....	19
5.1	Preparar o soprador.....	14	15.3	Limpar o carregador.....	20
6	Carregar bateria e LEDs.....	14	16	Manutenção e conserto.....	20
6.1	Instalar o carregador em uma parede.....	14	16.1	Manutenção e consertos no soprador.....	20
6.2	Carregar a bateria.....	14	16.2	Manutenção e consertos na bateria.....	20
6.3	Indicação do nível de carga.....	15	16.3	Manutenção e consertos no carregador.....	20
6.4	LEDs na bateria.....	15	17	Solucionar distúrbios.....	21
6.5	LED no carregador.....	15	17.1	Solucionar distúrbios no soprador ou na bateria.....	21
7	Montar o soprador.....	15	17.2	Solucionar distúrbios no carregador.....	22
7.1	Instalar, ajustar e remover o bico.....	15	18	Dados técnicos.....	23
8	Inserir e tirar a bateria.....	16	18.1	Soprador STIHL BGA 57.....	23
8.1	Colocar a bateria.....	16	18.2	Bateria STIHL AK.....	23

Tradução do manual de instruções original

Impresso em papel branqueado sem cloro. As tintas de impressão contêm óleos vegetais, papel é reciclável.

© ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2020
0458-807-9321-A_VA0 A20
000009042_001_BR

STIHL

18.3 Carregador STIHL AL 10123
 18.4 Cabos de extensão23
 18.5 Valores de ruído e vibração23
 19 Peças de reposição e acessórios24
 19.1 Peças de reposição e acessórios24
 20 Descarte24
 20.1 Descartar o soprador, a bateria e o carregador24
 21 Declaração de conformidade da UE24
 21.1 Soprador STIHL BGA 5724
 21.2 Comprovante de conformidade do carregador STIHL AL 10124

1 Prefácio

Prezado cliente,

Queremos agradecer a sua preferência pela STIHL. Nós desenvolvemos e fabricamos os nossos produtos de qualidade superior, de acordo com as necessidades de nossos clientes. Isto resulta em produtos com alta confiabilidade, mesmo em condições extremas.

A STIHL também se destaca pela excelência em serviços. Nossas Concessionárias garantem assistência técnica especializada e amplo suporte técnico.

Agradecemos a sua confiança e desejamos muita satisfação com seu produto STIHL.

Dr. Nikolas Stihl

Endereço

STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.
São Borja, 3000
93032-524 SAO LEOPOLDO-RS
Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC):
0800 707 5001
info@stihl.com.br
www.stihl.com.br
CNPJ: 87.235.172/0001-22

IMPORTANTE! ANTES DO USO LER E DEPOIS GUARDAR.

2 Informações sobre este manual de instruções

2.1 Documentos complementares aplicáveis

Observar os regulamentos de segurança locais vigentes.

- ▶ Além desse manual de instruções, ler, entender e guardar os seguintes documentos:
 - Instruções de segurança para baterias STIHL AK
 - Informações sobre segurança para baterias STIHL e produtos com bateria integrada: www.stihl.com/safety-data-sheets

2.2 Identificação de avisos no texto



ATENÇÃO

O aviso indica perigos, que resultam em ferimentos graves ou morte.

- ▶ As medidas mencionadas podem evitar lesões graves ou morte.

AVISO

O aviso indica perigos, que podem levar a danos materiais.

- ▶ As medidas mencionadas podem evitar danos materiais.


2.3 Símbolos no texto



Este símbolo refere-se a um capítulo deste manual de instruções.

3 Visão geral

3.1 Soprador, bateria e carregador



1 Tubeira

A tubeira conduz e concentra o fluxo de ar.

2 Tubo soprador

O tubo soprador conduz o fluxo de ar.

3 Botão de desbloqueio

O botão de desbloqueio desbloqueia a alavanca do acelerador, juntamente com a trava do acelerador.

4 Alavanca do acelerador

A alavanca do acelerador liga e desliga o soprador.

5 Cabo de manejo

O cabo de manejo serve para operar, segurar e conduzir o soprador.

6 Trava do acelerador

A trava do acelerador desbloqueia a alavanca do acelerador.

7 Alavanca de bloqueio

A alavanca de bloqueio segura a bateria no compartimento da bateria.

8 Compartimento da bateria

O compartimento armazena a bateria.

9 Grade de proteção

A grade de proteção protege o usuário de peças móveis no soprador.

10 Bateria

A bateria abastece o soprador com energia.

11 LEDs

Os LEDs indicam a carga da bateria e possíveis falhas.

12 Botão de pressão

O botão de pressão ativa os LEDs na bateria.

13 Carregador

O carregador carrega a bateria.

14 LED

O LED indica o estado do carregador.

15 Cabo elétrico

O cabo elétrico conecta o carregador com o plugue.

16 Plugue

O plugue conecta o cabo elétrico a uma tomada.


Plaqueta de identificação com número da máquina

3.2 Símbolos

Estes símbolos podem constar sobre o soprador, a bateria e o carregador e significam o seguinte:



1 LED vermelho aceso. A bateria está muito quente ou muito fria.



4 LEDs vermelhos piscando. Existe uma falha na bateria.



O LED verde está aceso e os LEDs verdes na bateria estão acesos ou piscando. A bateria é carregada.



LED vermelho piscando. Sem contato elétrico entre o carregador e a bateria ou existe uma falha no carregador ou na bateria.



Nível de potência sonora garantido conforme Instrução Normativa 2000/14/EG em dB(A), para tornar as emissões sonoras de produtos comparáveis.



A indicação ao lado do símbolo indica o teor de energia da bateria, de acordo com a especificação do fabricante de células. O teor de energia disponível para utilização é menor.



Operar o equipamento elétrico num local fechado e seco.



Não eliminar o produto com o lixo doméstico.

4 Indicações de segurança

4.1 Símbolos de avisos

Os símbolos de avisos colocados sobre o soprador, a bateria ou o carregador significam o seguinte:

 Observar as instruções de segurança e suas ações.


 Ler, entender e conservar o manual de instruções.

 Usar óculos de proteção.

 Prender cabelos compridos, de modo que não possam ser puxados para dentro do soprador.

 Tirar a bateria durante pausas no trabalho, transporte, armazenagem, manutenção ou consertos.

 Proteger o soprador e o carregador de chuva e umidade.

 Manter uma distância segura.

 Proteger a bateria do calor e de fogo.

 Proteger a bateria de chuva e umidade e não mergulhá-la em líquidos.

 Manter a faixa de temperatura permitida para a bateria.

4.2 Utilização prevista

O soprador STIHL BGA 57 serve para soprar capim, grama, papel e materiais semelhantes.

O soprador não deve ser utilizado na chuva.

A bateria STIHL AK abastece o soprador com energia.

O carregador STIHL AL 101 carrega a bateria STIHL AK.

▲ ATENÇÃO

■ Baterias e carregadores que não foram liberados pela STIHL para o soprador, podem causar incêndios e explosões. Pessoas podem sofrer ferimentos graves ou fatais e pode ocorrer danos materiais.

▶ Usar o soprador com uma bateria STIHL AK.

▶ Carregar a bateria STIHL AK com um carregador STIHL AL 101, AL 300 ou AL 500.

■ Se o soprador, a bateria ou o carregador não forem utilizados conforme especificado, os usuários podem sofrer ferimentos graves ou fatais e podem ocorrer danos materiais.

▶ Usar o soprador, a bateria e o carregador, conforme descrito neste manual de instruções.

4.3 Requisitos aos usuários

▲ ATENÇÃO

- Usuários que não foram instruídos podem não reconhecer ou não avaliar corretamente os perigos do soprador, da bateria e do carregador. O usuário ou outras pessoas podem sofrer ferimentos graves ou fatais.



- ▶ Ler, entender e guardar o manual de instruções.

- ▶ Se o soprador, a bateria ou o carregador são passados para outra pessoa: entregar o manual de instruções junto.

- ▶ Certificar-se de que o usuário atenda aos seguintes requisitos:

- Que ele esteja descansado.

- Que ele tenha capacidade física, sensorial e mental para manusear e trabalhar com o soprador, a bateria e o carregador. Se o usuário tiver capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou não tiver experiência e conhecimento, ele só deve utilizar o equipamento sob

supervisão ou procedimento documentado de uma pessoa responsável pela sua segurança.

- O usuário pode reconhecer e avaliar os perigos do soprador, da bateria e do carregador.

- O usuário é maior de idade ou o usuário está sendo treinado, conforme as leis trabalhistas nacionais, sob a supervisão de um profissional.

- Que ele tenha recebido instruções de um técnico em um Ponto de Vendas STIHL, antes de utilizar pela primeira vez o soprador e o carregador.

- Que ele não esteja sob efeito de álcool, drogas ou medicamentos.

- ▶ Se houver dúvidas: consultar um Ponto de Vendas STIHL.

4.4 Vestuário e equipamento

▲ ATENÇÃO

- Durante o trabalho, cabelos compridos podem ser puxados para dentro do soprador. O usuário pode sofrer ferimentos graves.



- ▶ Prender cabelos compridos e protegê-los, para que fiquem acima dos ombros.

- Durante o trabalho, objetos podem ser catapultados em alta velocidade. O usuário pode sofrer ferimentos.

4 Indicações de segurança

brasileiro



- ▶ Usar óculos de proteção firmes. Os óculos de proteção adequados são testados conforme a norma EN 166 ou de acordo com os regulamentos nacionais e podem ser adquiridos no mercado com a respectiva identificação.

- ▶ Usar calças compridas.

- ▶ Durante o trabalho pode haver formação de poeira. A poeira inalada pode prejudicar o sistema respiratório e causar reações alérgicas.

- ▶ Se houver formação de poeira: usar uma máscara de proteção contra poeira.

- ▶ Roupas não apropriadas podem se enroscar na madeira, em arbustos e no soprador. Usuários sem a vestimenta adequada podem sofrer lesões graves.

- ▶ Usar roupas justas.

- ▶ Tirar lenços e acessórios.

- ▶ Se o usuário usar sapatos inadequados, ele pode escorregar. O usuário pode sofrer ferimentos.

- ▶ Usar sapatos firmes e fechados, com sola antiderrapante.

4.5 Área de trabalho e arredores

4.5.1 Soprador

▲ ATENÇÃO

- ▶ Outras pessoas, crianças e animais podem não conseguir perceber e prever os perigos do soprador e de objetos arremessados pelo mesmo e podem sofrer ferimentos graves. Outras pessoas, crianças e animais podem sofrer ferimentos graves e podem ocorrer danos materiais.



- ▶ Manter outras pessoas, crianças e animais afastados da zona de trabalho em um raio de 5 metros.

- ▶ Manter uma distância de 5 metros de outros objetos.

- ▶ Não deixar o soprador sem vigilância.

- ▶ Certificar-se de que as crianças não brinquem com o soprador.

- ▶ O soprador não é à prova de água. Se ele for utilizado na chuva ou em ambientes muito úmidos, há risco de choque elétrico. O usuário pode sofrer ferimentos e o soprador pode ser danificado.



- ▶ Não usar a máquina na chuva ou em ambientes úmidos.

- ▶ Componentes elétricos do soprador podem gerar faíscas. As faíscas podem causar fogo e explosões em ambientes altamente inflamáveis ou explosivos. Pessoas podem sofrer ferimentos graves ou fatais e pode haver danos materiais.

- ▶ Não trabalhar em ambientes facilmente inflamáveis ou explosivos.

4.5.2 Bateria

▲ ATENÇÃO

- ▶ Outras pessoas, crianças e animais podem não conseguir perceber e prever os perigos da bateria. Outras pessoas, crianças e animais podem sofrer ferimentos graves.

- ▶ Manter outras pessoas, crianças e animais afastados da área de trabalho.

- ▶ Não deixar a bateria sem vigilância.

- ▶ Certificar-se de que as crianças não brinquem com a bateria.

- ▶ A bateria não está protegida contra todos os agentes externos. Se a bateria for exposta a determinadas condições ambientais adversas, ela pode pegar fogo ou explodir. Pessoas podem sofrer ferimentos graves e pode haver danos materiais.



- ▶ Proteger a bateria do calor e de fogo.

- ▶ Não jogar a bateria no fogo.

- ▶ Usar e guardar a bateria numa faixa de temperatura entre - 10 °C e + 50 °C.
- ▶ Proteger a bateria de chuva e umidade e não mergulhá-la em líquidos.
- ▶ Manter a bateria longe de objetos metálicos.
- ▶ Não expor a bateria à alta pressão.
- ▶ Não expor a bateria a microondas.
- ▶ Proteger a bateria contra produtos químicos e sais.



4.5.3 Carregador

▲ ATENÇÃO

- Pessoas não autorizadas e crianças não podem identificar e avaliar os perigos do carregador e da energia elétrica. Pessoas não autorizadas, crianças e animais podem sofrer ferimentos graves ou fatais.
- ▶ Manter pessoas não autorizadas, crianças e animais afastados da área de trabalho.
- ▶ **Certificar-se de que as crianças não brinquem com o carregador.**
- O carregador não é à prova de água. Se ele for utilizado na chuva ou em ambientes muito úmidos, há risco de choque elétrico. O usuário pode sofrer ferimentos e o carregador pode ser danificado.
- ▶ Não usar o carregador na chuva ou em ambientes úmidos.



- O carregador não está protegido contra todas as influências do ambiente. Se o carregador for exposto a determinadas influências do ambiente, ele pode pegar fogo ou explodir. Pessoas podem sofrer ferimentos graves e pode haver danos materiais.
 - ▶ Usar o carregador em um local fechado e seco.
 - ▶ Não usar o carregador em ambientes facilmente inflamáveis ou explosivos.
 - ▶ Não utilizar o carregador sobre superfícies facilmente inflamáveis.
 - ▶ Usar e guardar o carregador em uma faixa de temperatura entre + 5 °C e + 40 °C.
- As pessoas podem tropeçar no cabo elétrico. As pessoas podem sofrer ferimentos e o carregador pode ser danificado.
 - ▶ Colocar o cabo elétrico plano sobre o chão.

4.6 Situação segura de funcionamento

4.6.1 Soprador

O soprador está em condições seguras, se forem atendidos os seguintes requisitos:

- O soprador não está danificado.
- O soprador está limpo e seco.
- Os elementos de comando funcionam e não foram alterados.
- Foram montados somente acessórios originais STIHL específicos para este soprador.
- O acessório foi montado corretamente.

▲ ATENÇÃO

- Em condições de funcionamento não seguras, alguns componentes podem não funcionar corretamente e dispositivos de segurança podem ser desativados. Pessoas podem sofrer ferimentos graves ou fatais.
 - ▶ Trabalhar com um soprador sem danos.
 - ▶ Se o soprador estiver sujo ou molhado: limpar o soprador e deixá-lo secar.
 - ▶ Não modificar o soprador. Exceção: montagem de uma tubeira autorizada para esse soprador.
 - ▶ Caso os elementos de comando não funcionem: não trabalhar com o soprador.
 - ▶ Montar somente acessórios originais STIHL específicos para este soprador.
 - ▶ Montar os acessórios, conforme descrito neste manual de instruções ou conforme descrito no manual de instruções do acessório.
 - ▶ Não inserir objetos nas aberturas do soprador.
 - ▶ Substituir etiquetas de aviso gastas ou danificadas.
 - ▶ Se houver dúvidas: consultar um Ponto de Vendas STIHL.

4.6.2 Bateria

A bateria está em condições seguras, se forem atendidos os seguintes requisitos:

- A bateria não está danificada.
- A bateria está limpa e seca.
- A bateria funciona e não foi modificada.

▲ ATENÇÃO

- Em condições não seguras, a bateria não pode mais funcionar com segurança. As pessoas podem sofrer ferimentos graves.
 - ▶ Trabalhar com uma bateria sem danos e que esteja funcionando corretamente.
 - ▶ Não carregar uma bateria danificada ou com defeito.

- ▶ Se a bateria estiver suja ou molhada: limpar a bateria e deixá-la secar.
- ▶ Não modificar a bateria.
- ▶ Não inserir objetos nas aberturas da bateria.
- ▶ Não ligar os contatos elétricos da bateria com objetos metálicos.
- ▶ Não abrir a bateria.
- ▶ Substituir etiquetas de aviso gastas ou danificadas.
- Pode haver vazamento de líquido de uma bateria danificada. Se o líquido da bateria entrar em contato com a pele e com os olhos, ele pode causar irritação.
 - ▶ Evitar contato com o líquido.
 - ▶ Em caso de contato acidental com a pele: lavar a área de contato com bastante água e sabão.
 - ▶ Se ocorrer contato com os olhos: lavá-los pelo menos por 15 minutos com bastante água e procurar um médico.
- Uma bateria danificada ou com defeito pode ter cheiro incomum, emitir fumaça ou queimar. Pessoas podem sofrer ferimentos graves ou fatais e pode haver danos materiais.
 - ▶ Se a bateria exalar um odor diferente ou estiver emitindo fumaça: não usar a bateria e mantê-la afastada de materiais inflamáveis.
 - ▶ Se a bateria estiver em chamas: tentar apagar o fogo com um extintor de incêndio ou com água.

4.6.3 Carregador

O carregador está em condições seguras, se forem atendidos os seguintes requisitos:

- O carregador não está danificado.
- O carregador está limpo e seco.

▲ ATENÇÃO

- Em condições não seguras, alguns componentes podem não funcionar corretamente e dispositivos de segurança podem ser desativados. Pessoas podem sofrer ferimentos graves ou fatais.
 - ▶ Utilizar um carregador sem danos.
 - ▶ Se o carregador estiver sujo ou molhado: limpar o carregador e deixá-lo secar.
 - ▶ Não modificar o carregador.
 - ▶ Não inserir objetos nas aberturas do carregador.
 - ▶ Não ligar os contatos elétricos do carregador com objetos metálicos.
 - ▶ Não abrir o carregador.
- Durante o trabalho, objetos podem ser catapultados em alta velocidade. Pessoas e animais podem sofrer ferimentos e podem ocorrer danos materiais.
 - ▶ Não soprar na direção de pessoas, animais e obstáculos.
- Se o soprador apresentar um comportamento alterado ou anormal durante o trabalho, ele pode estar funcionando em condições inseguras. Pessoas podem sofrer ferimentos graves e pode haver danos materiais.
 - ▶ Interromper o trabalho, tirar a bateria e procurar um Ponto de Vendas STIHL.
- Durante o trabalho podem ocorrer vibrações no soprador.
 - ▶ Fazer pausas no trabalho.
 - ▶ Se ocorrerem sinais de problemas circulatórios: consultar um médico.

4.7 Trabalho

▲ ATENÇÃO

- Em determinadas situações, o usuário não conseguirá mais trabalhar concentrado. O usuário pode tropeçar, cair e sofrer ferimentos graves.
 - ▶ Trabalhar com calma e concentração.
 - ▶ Se as condições de iluminação e visibilidade não forem boas: não trabalhar com o soprador.
 - ▶ Operar o soprador sozinho.
 - ▶ Não trabalhar acima da altura dos ombros.
 - ▶ Prestar atenção aos obstáculos.
 - ▶ Trabalhar em pé, sobre o chão, e manter o equilíbrio. Se for necessário trabalhar em alturas: usar um andaime ou uma plataforma segura.
 - ▶ Se houver sinais de cansaço: fazer uma pausa do trabalho.
 - ▶ Soprar na direção do vento.

- A poeira levantada pode carregar o soprador eletrostaticamente. Em certas condições ambientais (por exemplo, ambiente seco), o soprador pode descarregar repentinamente e pode haver formação de faíscas. As faíscas podem causar incêndios e explosões em ambientes altamente inflamáveis e explosivos. Pessoas podem sofrer ferimentos graves ou fatais e podem ocorrer danos materiais.
 - ▶ Não trabalhar em ambientes facilmente inflamáveis ou explosivos.

4.8 Carga

▲ ATENÇÃO

- Durante a carga, um carregador danificado ou com defeito pode ter um cheiro incomum ou exalar fumaça. As pessoas podem sofrer ferimentos e pode haver danos materiais.
 - ▶ Tirar o plugue da tomada.
- O carregador pode superaquecer, devido à insuficiente dissipação de calor e causar um incêndio. Pessoas podem sofrer ferimentos graves ou fatais e pode haver danos materiais.
 - ▶ Não cobrir o carregador.

4.9 Conexão na rede elétrica

O contato com componentes condutores de energia pode ocorrer pelos seguintes motivos:

- O cabo elétrico ou a extensão elétrica estão danificados.
- O pluge do cabo elétrico ou a extensão elétrica estão danificados.
- A tomada não está instalada corretamente.


▲ PERIGO

- O contato com peças condutoras de energia pode resultar em um choque elétrico. O usuário pode sofrer ferimentos graves ou fatais.
 - ▶ Certificar-se de que o cabo elétrico, a extensão elétrica e os plugues não estão danificados.



Se o cabo elétrico ou a extensão elétrica estiverem danificados:

- ▶ Não encostar na parte danificada.
- ▶ Tirar o pluge da tomada.
- ▶ Pegar no cabo elétrico, na extensão elétrica e nos plugues com mãos secas.
- ▶ Ligar o pluge do cabo elétrico ou da extensão do cabo elétrico em uma tomada corretamente instalada e protegida com um contato de segurança.
- ▶ Conectar o carregador através de um disjuntor de corrente de avaria (30 mA, 30 ms).

- Uma extensão do cabo elétrico danificada ou inadequada pode causar um choque elétrico. Pessoas podem sofrer ferimentos graves ou fatais.
 - ▶ Utilizar uma extensão do cabo elétrico com a bitola correta,  18.4.

▲ ATENÇÃO

- Durante a carga, uma tensão ou uma frequência de rede incorreta pode levar a uma sobretensão no carregador. O carregador pode ser danificado.
 - ▶ Certificar-se que a tensão e a frequência da rede do sistema de energia estão de acordo com as informações da plaqueta de identificação do carregador.
- Um cabo elétrico ou uma extensão do cabo elétrico que estejam posicionados incorretamente podem ser danificados e as pessoas podem tropeçar neles. As pessoas podem sofrer ferimentos e o cabo elétrico ou a extensão do cabo elétrico podem ser danificados.
 - ▶ Posicionar e identificar o cabo elétrico e a extensão do cabo de tal forma, que as pessoas não possam tropeçar sobre eles.
 - ▶ Posicionar o cabo elétrico e a extensão do cabo elétrico, de forma que eles não fiquem muito esticados e enrolados.
 - ▶ Posicionar o cabo elétrico e a extensão do cabo elétrico, de forma que eles não sejam danificados, dobrados ou espremidos e que não raspem em locais ásperos.
 - ▶ Proteger o cabo elétrico e a extensão do cabo elétrico de calor, óleo e produtos químicos.
 - ▶ Posicionar o cabo elétrico e a extensão do cabo elétrico sobre uma superfície seca.

- Durante o trabalho, a extensão do cabo elétrico aquece. Se o calor não puder se dissipar, ele pode provocar um incêndio.
 - ▶ Se for utilizado um tambor para cabos: desenrolar o cabo completamente.
- Se tiver cabos elétricos ou canos dentro da parede, estes podem ser danificados, quando o carregador for montado na parede. O contato com cabos elétricos pode causar um choque elétrico. Pessoas podem sofrer ferimentos graves e pode haver danos materiais.
 - ▶ Certificar-se de que não haja cabos elétricos e canos na parede no local da instalação.
- Se o carregador não for fixado na parede, conforme descrito nesse manual de instruções, o carregador ou a bateria podem cair ou o carregador pode aquecer demais. As pessoas podem sofrer ferimentos e pode haver danos materiais.
 - ▶ Montar o carregador numa parede, conforme descrito nesse manual de instruções.
- Se o carregador for montado numa parede com uma bateria inserida, a bateria pode cair para fora do carregador. As pessoas podem sofrer ferimentos e pode haver danos materiais.
 - ▶ Instalar primeiro o carregador na parede e depois inserir a bateria no carregador.

4.10 Transporte

4.10.1 Soprador

▲ ATENÇÃO

- Durante o transporte, o soprador pode cair ou se movimentar. As pessoas podem sofrer ferimentos e pode haver danos materiais.



- ▶ Tirar a bateria.

- ▶ Fixar o soprador com cordas ou cintas, de modo que ele não possa cair ou se deslocar.

4.10.2 Bateria

▲ ATENÇÃO


- A bateria não está protegida contra todos os agentes externos. Se a bateria for exposta a determinadas condições ambientais adversas, ela pode ser danificada e pode haver danos materiais.
 - ▶ Não transportar uma bateria danificada.
 - ▶ Transportar a bateria numa embalagem que não seja condutora de eletricidade.
- Durante o transporte a bateria pode cair ou se mover. As pessoas podem sofrer ferimentos e pode haver danos materiais.
 - ▶ Acondicionar a bateria na embalagem, de forma que ela não possa se mover.
 - ▶ Fixar a embalagem de tal forma, que ele não possa se mover.

4.11 Armazenagem

4.11.1 Soprador

▲ ATENÇÃO

- Crianças não conseguem perceber e prever os perigos do soprador. As crianças podem sofrer ferimentos graves.



- ▶ Tirar a bateria.

- ▶ Guardar o soprador fora do alcance de crianças.

- Os contatos elétricos e componentes metálicos no soprador podem sofrer corrosão, em função da umidade. O soprador pode ser danificado.



- ▶ Tirar a bateria.

- ▶ Guardar o soprador limpo e seco.

4.11.2 Bateria

▲ ATENÇÃO

- Crianças não percebem e não conseguem avaliar os perigos da bateria e elas podem sofrer ferimentos graves.
- ▶ Guardar a bateria fora do alcance de crianças.
- A bateria não está protegida contra todos os agentes externos. Se a bateria for exposta a determinadas condições ambientais adversas, ela pode ser danificada.
- ▶ Guardar a bateria limpa e seca.
- ▶ Guardar a bateria em um local fechado.
- ▶ Guardar a bateria separadamente do soprador e do carregador.
- ▶ Guardar a bateria em uma embalagem que não seja condutora de eletricidade.
- ▶ Guardar a bateria numa faixa de temperatura entre - 10 °C e + 50 °C.

4.11.3 Carregador

▲ ATENÇÃO

- Crianças não podem identificar e avaliar os perigos de um carregador. Elas podem sofrer ferimentos graves ou fatais.
- ▶ Tirar a bateria.
- ▶ Guardar o carregador fora do alcance de crianças.
- O carregador não está protegido contra todas as influências do ambiente. Se o carregador for exposto a determinadas influências do ambiente, ele pode ser danificado.
- ▶ Tirar a bateria.
- ▶ Se o carregador estiver quente: deixar o carregador esfriar.
- ▶ Guardar o carregador limpo e seco.
- ▶ Guardar o carregador em um ambiente fechado.
- ▶ Guardar o carregador em uma faixa de temperatura entre + 5 °C e + 40 °C.

- Não usar o cabo elétrico para transportar ou suspender o carregador. O cabo elétrico e o carregador podem ser danificados.
- ▶ Pegar e segurar o carregador na carcaça. Existe uma pega moldada no carregador para facilitar seu manuseio.
- ▶ Pendurar o carregador no suporte de parede.

4.12 Limpeza, manutenção e consertos

▲ ATENÇÃO

- Se durante a limpeza, manutenção ou conserto a bateria estiver inserida na máquina, o soprador pode ser acionado involuntariamente. Pessoas podem sofrer ferimentos graves e pode haver danos materiais.
- ▶ Tirar a bateria.




- Produtos de limpeza abrasivos, limpeza com jato de água ou com objetos cortantes podem danificar o soprador, a bateria e o carregador. Se o soprador, a bateria ou o carregador não forem limpos de forma adequada, conforme descrito neste manual, alguns componentes podem não funcionar corretamente e dispositivos de segurança podem ser desativados. As pessoas podem sofrer ferimentos graves.
- ▶ Limpar o soprador, a bateria e o carregador, conforme descrito neste manual de instruções.
- Se o soprador, a bateria ou o carregador não receberem manutenção adequada ou não forem consertados corretamente, alguns componentes podem não funcionar mais corretamente e dispositivos de segurança podem ser desativados. Pessoas podem sofrer ferimentos graves ou fatais.
- ▶ Não fazer manutenção ou consertar o soprador, a bateria e o carregador por conta própria.
- ▶ Se o soprador, a bateria ou o carregador precisarem de manutenção ou conserto: procurar um Ponto de Vendas STIHL.

5 Preparar o soprador

5.1 Preparar o soprador

Antes de iniciar o trabalho, sempre realizar as seguintes etapas:

- ▶ Certificar-se de que os seguintes componentes estão em condições seguras de uso:
 - Soprador, [15.1](#).
 - Bateria, [4.6.2](#).
 - Carregador, [4.6.3](#).
- ▶ Verificar a bateria, [10.2](#).
- ▶ Carregar a bateria totalmente, [6.2](#).
- ▶ Limpar o soprador, [15.1](#).
- ▶ Montar o bico, [7.1](#).
- ▶ Verificar elementos de manejo, [10.1](#).
- ▶ Se durante a verificação dos elementos de manejo 3 LEDs vermelhos estiverem piscando: tirar a bateria e procurar um Ponto de Vendas STIHL. Existe um distúrbio no soprador.
- ▶ Se as etapas não puderem ser realizadas: não usar o soprador e procurar um Ponto de Vendas STIHL.



▶ Instalar o carregador em uma parede, observando as seguintes condições:

- Material de fixação usado é adequado.
- O carregador está na horizontal.
- As seguintes dimensões devem ser cumpridas:
 - a = pelo menos 100 mm
 - b (para AL 101) = 75 mm
 - b (para AL 300 e AL 500) = 120 mm
 - c = 4,5 mm
 - d = 9 mm
 - e = 2,5 mm

6.2 Carregar a bateria

O tempo de carga depende de vários fatores, como a temperatura da bateria ou a temperatura ambiente. O tempo de carga real pode ser diferente do tempo de carga especificado. O tempo de carga é especificado em www.stihl.com/charging-times.


Quando o plugue está inserido em uma tomada e a bateria é inserida no carregador, o processo de carga inicia automaticamente. Quando a bateria está totalmente carregada, o carregador desliga automaticamente.

Durante a carga, a bateria e o carregador aquecem.

6 Carregar bateria e LEDs

6.1 Instalar o carregador em uma parede

O carregador pode ser instalado em uma parede.



- ▶ Inserir o plugue (6) em uma tomada (7) de fácil acesso. O carregador (3) efetua um teste automático. O LED (4) acende durante cerca de 1 segundo verde e cerca de 1 segundo vermelho.
- ▶ Posicionar o cabo elétrico (5).
- ▶ Inserir a bateria (2) nas guias do carregador (3) e pressioná-la até o encaixe. O LED (4) verde acende. Os LEDs (1) verdes acendem e a bateria (2) é carregada.
- ▶ Se o LED (4) e os LEDs (1) não estiverem mais acesos: a bateria (2) está totalmente carregada e pode ser removida do carregador (3).
- ▶ Se o carregador (3) não for mais usado: retirar o plugue (6) da tomada (7).

- ▶ Pressionar o botão (1).
- Os LEDs verdes acendem por aproximadamente 5 segundos e mostram o nível de carga.
- ▶ Se o LED verde, direito estiver piscando: carregar a bateria.

6.4 LEDs na bateria

Os LEDs podem indicar a carga da bateria ou distúrbios. Os LEDs podem estar acesos ou piscando na cor verde ou vermelha.

Os LEDs verdes acesos ou piscando indicam o nível da carga.

- ▶ Se os LEDs vermelhos estiverem acesos ou piscando: solucionar os distúrbios, 17.1. Existe um distúrbio no soprador ou na bateria.

6.5 LED no carregador


O LED indica o estado do carregador.

Se o LED verde está aceso, a bateria está sendo carregada.

- ▶ Se o LED vermelho estiver piscando: solucionar distúrbios. Existe uma falha no soprador.

7 Montar o soprador

6.3 Indicação do nível de carga



7.1 Instalar, ajustar e remover o bico


O bico pode ser montado em três posições no tubo soprador, de acordo com a altura do operador. As posições estão marcadas no tubo soprador.

- ▶ Desligar o soprador e retirar a bateria.

- ▶ Pressionar a bateria (1) até o encosto no compartimento da bateria (2).
- ▶ A bateria (1) engata com um segundo clique e fica nivelada com a carcaça do soprador.

8.2 Tirar a bateria

- ▶ Colocar o soprador sobre uma superfície plana.
- ▶ Manter uma mão na frente do compartimento da bateria, para que a bateria (2) não possa cair.




- ▶ Pressionar a alavanca de bloqueio (1) com a outra mão. A bateria (2) está desbloqueada e pode ser retirada.

9 Ligar e desligar o soprador

9.1 Ligar o soprador


- ▶ Segurar e conduzir o soprador com uma mão no cabo de manejo, de forma que o polegar envolva o cabo de manejo.



- ▶ Posicionar o pino (3) e a ranhura (2) na mesma altura.
- ▶ Empurrar o bico (1) sobre o tubo soprador (4), até a posição desejada.
- ▶ Girar o bico (1) até que ele engate.


8 Inserir e tirar a bateria

8.1 Colocar a bateria.



- ▶ Pressionar a bateria (1) no compartimento da bateria (2), até que o engate seja ouvido. As setas (3) na bateria (1) ainda estão visíveis e a bateria (1) está protegida no compartimento da bateria (2). Não há contato elétrico entre o soprador e a bateria (1).

10 Verificar o soprador e a bateria



- ▶ Empurrar o botão de desbloqueio (1) com o polegar em direção ao tubo soprador e segurá-lo.
- ▶ Pressionar a trava do acelerador (2) com a mão e mantê-la pressionada.
- ▶ O botão de desbloqueio (1) pode ser liberado.
- ▶ Pressionar a alavanca do acelerador (3) com o dedo indicador e mantê-la pressionada.
- ▶ O soprador é acelerado e o fluxo de ar sai pela tubeira.

9.2 Desligar o soprador

- ▶ Soltar a alavanca do acelerador e a trava de segurança. O fluxo de ar não sai mais pelo bico.
- ▶ Se continuar saindo ar pelo bico: tirar a bateria e procurar um Ponto de Vendas STIHL.
- ▶ O soprador está com defeito.

10 Verificar o soprador e a bateria

10.1 Verificar os elementos de comando

Botão de desbloqueio, trava do acelerador e alavanca do acelerador

- ▶ Tirar a bateria.
- ▶ Tentar pressionar a alavanca do acelerador sem pressionar o botão de desbloqueio e a trava do acelerador.

brasileiro

- ▶ Se a alavanca do acelerador puder ser pressionada: não utilizar o soprador e procurar um Ponto de Vendas STIHL. O botão de desbloqueio ou a trava do acelerador estão com defeito.
 - ▶ Empurrar o botão de desbloqueio com o polegar em direção ao tubo soprador e segurá-lo.
 - ▶ Pressionar a trava do acelerador e mantê-la pressionada.
 - ▶ Pressionar a alavanca do acelerador.
 - ▶ Soltar a alavanca do acelerador, a trava do acelerador e o botão de desbloqueio.
 - ▶ Se houver dificuldade no acionamento da alavanca do acelerador, da trava do acelerador ou do botão de desbloqueio ou se eles não retornarem para a posição inicial: não utilizar o soprador e procurar um Ponto de Vendas STIHL.
- A alavanca do acelerador, a trava do acelerador ou o botão de desbloqueio estão com defeito.

Ligar o soprador

- ▶ Colocar a bateria.
- ▶ Empurrar o botão de desbloqueio com o polegar em direção ao tubo soprador e segurá-lo.
- ▶ Pressionar a trava do acelerador e mantê-la pressionada.
- ▶ Pressionar a alavanca do acelerador e mantê-la pressionada.
- ▶ O fluxo de ar sai pela tubeira.
- ▶ Se 3 LEDs vermelhos estiverem piscando: tirar a bateria e procurar um Ponto de Vendas STIHL.
- ▶ Existe um distúrbio no soprador.
- ▶ Soltar a alavanca do acelerador.
- ▶ O fluxo de ar não sai mais pela tubeira.
- ▶ Se continuar saindo ar pela tubeira: tirar a bateria e procurar um Ponto de Vendas STIHL.
- ▶ O soprador está com defeito.


10.2 Verificar a bateria

- ▶ Pressionar o botão de pressão na bateria. Os LEDs acendem ou piscam.

- ▶ Se os LEDs não acenderem ou piscarem: não utilizar a bateria e consultar uma Concessionária STIHL. Existe uma falha na bateria.


11 Trabalhar com o soprador

11.1 Segurar e conduzir o soprador



- ▶ Segurar e conduzir o soprador com uma mão no cabo de manejo, de forma que o polegar envolva o cabo.

11.2 Soprar



- ▶ Direcionar o bico para o chão.
- ▶ Andar devagar e com cuidado para frente.

12 Após o trabalho

12.1 Após o trabalho

- ▶ Desligar o soprador e retirar a bateria.
- ▶ Se o soprador estiver molhado: deixá-lo secar.
- ▶ Se a bateria estiver molhada: deixá-la secar.
- ▶ Limpar o soprador.
- ▶ Limpar a bateria.

13 Transporte

13.1 Transportar o soprador

- ▶ Desligar o soprador e tirar a bateria.
- ▶ Carregar o soprador com uma mão no cabo de manejo.
- ▶ Se o soprador for transportado num veículo: assegurar que ele não possa cair ou se mover.

13.2 Transportar a bateria

- ▶ Desligar o soprador e retirar a bateria.
 - ▶ Certificar-se de que a bateria está em perfeitas condições de segurança.
 - ▶ Embalar a bateria de modo que sejam atendidas as seguintes condições:
 - A embalagem não é condutora de eletricidade.
 - A bateria não pode se mover na embalagem.
 - ▶ Fixar a embalagem de modo que ela não possa se mover.
- A bateria está sujeita às exigências para o transporte de mercadorias perigosas. A bateria está classificada como UN 3481 (bateria de íon de lítio) e foi testada conforme o Manual UN de Ensaio e Critérios, Parte III, subitem 38.3.

Os regulamentos de transporte podem ser encontrados em www.stihl.com/safety-data-sheets.

14 Armazenagem

14.1 Guardar o soprador

- ▶ Desligar a máquina e retirar a bateria.
- ▶ Guardar o soprador de modo que sejam atendidas as seguintes condições:
 - O soprador está fora do alcance de crianças.
 - O soprador está limpo e seco.


14.2 Guardar a bateria

A STIHL recomenda guardar a bateria com uma carga entre 40 % e 60 % (2 LEDs verdes acesos).

- ▶ Guardar a bateria de modo que sejam atendidas as seguintes condições:
 - A bateria está fora do alcance de crianças.
 - A bateria está limpa e seca.
 - A bateria está num ambiente fechado.
 - A bateria está separada do soprador e do carregador.
 - A bateria está numa embalagem que não seja condutora de eletricidade.
 - A bateria está numa faixa de temperatura entre - 10 °C e + 50 °C.

14.3 Guardar o carregador

- ▶ Tirar o plugue da tomada.
- ▶ Tirar a bateria.



- ▶ Enrolar o cabo elétrico e fixá-lo no carregador.
- ▶ Guardar o carregador, de modo que sejam atendidas as seguintes condições:
 - O carregador está fora do alcance de crianças.
 - O carregador está limpo e seco.
 - O carregador está num ambiente fechado.
 - O carregador está separado da bateria.
 - O carregador não está pendurado pelo cabo elétrico.
 - O carregador está numa temperatura ambiente entre + 5 °C e + 40 °C.

15 Limpeza

15.1 Limpar o soprador

- ▶ Desligar a máquina e retirar a bateria.
- ▶ Limpar o soprador com um pano úmido.
- ▶ Limpar a grade de proteção com um pincel ou uma escova macia.
- ▶ Remover resíduos do compartimento da bateria e limpar o compartimento com um pano úmido.
- ▶ Limpar os contatos elétricos no compartimento da bateria com um pincel ou com uma escova macia.

15.2 Limpar a bateria

- ▶ Limpar a bateria com um pano úmido.

15.3 Limpar o carregador

- ▶ Tirar o plugue da tomada.
- ▶ Limpar o carregador com um pano úmido.
- ▶ Limpar os contatos elétricos do carregador com um pincel ou com uma escova macia.

16 Manutenção e conserto

16.1 Manutenção e consertos no soprador

O usuário não deve fazer manutenção e consertos no soprador.

- ▶ Se o soprador necessitar de manutenção ou estiver danificado: procurar uma Concessionária STIHL.

16.2 Manutenção e consertos na bateria

A bateria não precisa de manutenção e não pode ser consertada.

- ▶ Se a bateria estiver danificada: substituir a bateria.

16.3 Manutenção e consertos no carregador

O carregador não precisa de manutenção e não pode ser consertado.

- ▶ Se o carregador estiver com defeito ou danificado: substituir o carregador.
- ▶ Se o cabo elétrico estiver com defeito ou danificado: não usar o carregador e procurar um Ponto de Vendas STIHL para substituir o cabo elétrico.

17 Solucionar distúrbios

17.1 Solucionar distúrbios no soprador ou na bateria

Distúrbio	LEDs na bateria	Causa	Solução
O soprador não liga quando é acionado.	1 LED verde piscando.	A carga da bateria está muito baixa.	▶ Carregar a bateria.
	1 LED vermelho aceso.	A bateria está muito quente ou muito fria.	▶ Tirar a bateria. ▶ Deixar a bateria esfriar ou aquecer.
	3 LEDs vermelhos piscando.	Existe um distúrbio no soprador.	▶ Tirar a bateria. ▶ Limpar os contatos elétricos no compartimento da bateria. ▶ Colocar a bateria. ▶ Ligar o soprador. ▶ Se 3 LEDs vermelhos continuarem piscando: não utilizar o soprador e procurar um Ponto de Vendas STIHL.
O soprador desliga durante o trabalho.	3 LEDs vermelhos acesos.	O soprador está muito quente.	▶ Tirar a bateria. ▶ Deixar o soprador esfriar.
	4 LEDs vermelhos piscando.	Existe uma falha na bateria.	▶ Tirar a bateria e colocá-la novamente. ▶ Ligar o soprador. ▶ Se 4 LEDs vermelhos continuarem piscando: não utilizar a bateria e procurar um Ponto de Vendas STIHL.
		A conexão elétrica entre o soprador e a bateria foi interrompida.	▶ Tirar a bateria. ▶ Limpar os contatos elétricos no compartimento da bateria. ▶ Colocar a bateria.
		O soprador ou a bateria estão úmidos.	▶ Deixar o soprador ou a bateria secar.
	3 LEDs vermelhos acesos.	O soprador está muito quente. Existe um distúrbio elétrico.	▶ Tirar a bateria. ▶ Deixar o soprador esfriar. ▶ Tirar a bateria e colocá-la novamente. ▶ Ligar o soprador.

Distúrbio	LEDs na bateria	Causa	Solução
O tempo de funcionamento do soprador é muito curto.		A bateria não está totalmente carregada.	▶ Carregar a bateria totalmente.
Após inserir a bateria no carregador, o processo de carga não inicia.	1 LED vermelho aceso.	A durabilidade da bateria foi excedida. A bateria está muito quente ou muito fria.	▶ Substituir a bateria. ▶ Deixar a bateria inserida no carregador. O processo de carga inicia automaticamente, assim que a faixa de temperatura permitida for atingida.

17.2 Solucionar distúrbios no carregador

Distúrbio	LED no carregador	Causa	Solução
A bateria não é carregada.	LED vermelho piscando.	Sem contato elétrico entre o carregador e a bateria.	▶ Retirar a bateria. ▶ Limpar os contatos elétricos no carregador. ▶ Inserir a bateria.
		Existe uma falha no carregador.	▶ Não utilizar o carregador e procurar uma Concessionária STIHL.

18 Dados técnicos

18.1 Soprador STIHL BGA 57

- Bateria permitida: STIHL AK
- Velocidade do fluxo do ar com bico montado: 46 m/s
- Peso sem bateria: 2,3 kg

O tempo de funcionamento está indicado em www.stihl.com/battery-life.

18.2 Bateria STIHL AK

- Tecnologia da bateria: íons de lítio
- Tensão: 36 V
- Capacidade em Ah: ver plaqueta de identificação
- Teor de energia em Wh: ver plaqueta de identificação
- Peso em kg: ver plaqueta de identificação
- Faixa de temperatura permitida para utilização e armazenagem: - 10 °C até + 50 °C

18.3 Carregador STIHL AL 101

- Tensão da rede: ver plaqueta de identificação
- Frequência: ver plaqueta de identificação
- Potência nominal: ver plaqueta de identificação
- Corrente de carga: ver plaqueta de identificação
- Faixa de temperatura permitida para utilização e armazenagem: + 5 °C até + 40 °C

Os tempos de carga são informados no site www.stihl.com/charging-times.

18.4 Cabos de extensão

Se uma extensão do cabo for usada, ela deve ter um fio de aterramento e estes fios devem ter pelo menos as seguintes bitolas, dependendo da tensão e do comprimento da extensão do cabo:

Se a tensão nominal na plaqueta de identificação for de 220 V a 240 V:

- Comprimento do cabo até 20 m: AWG 15 / 1,5 mm²
- Comprimento do cabo 20 m até 50 m: AWG 13 / 2,5 mm²

Se a tensão nominal na plaqueta de identificação for de 100 V a 127 V:

- Comprimento do cabo até 10 m: AWG 14 / 2,0 mm²
- Comprimento do cabo 10 m até 30 m: AWG 12 / 3,5 mm²

18.5 Valores de ruído e vibração

O valor K para o nível de pressão sonora é 2 dB(A). O valor K para o nível de potência sonora é 2 dB(A). O valor K para a vibração é 2 m/s².

A STIHL recomenda utilizar um protetor auricular.


- Nível de pressão sonora L_{pA} medido conforme EN 50636-2-100: 79 dB(A).
- Nível de potência sonora L_{wA} medido conforme EN 50636-2-100: 90 dB(A).
- Vibração a_{hv} medida conforme EN 50636-2-100, cabo de manejo: < 2,5 m/s².

Os valores de vibração indicados foram medidos conforme um processo de controle normalizado e podem ser utilizados para a comparação de equipamentos elétricos. Os valores de vibração efetivos podem se diferenciar dos valores indicados, dependendo do tipo de aplicação. Os valores de vibração indicados podem ser usados para uma primeira avaliação da exposição a vibrações. O impacto efetivo das vibrações deve ser avaliado. Para isso, também podem ser considerados os tempos em que o equipamento elétrico está desligado e os períodos durante os quais está ligado, mas funcionando sem carga.

Mais informações sobre cumprimento da Instrução Normativa sobre Vibrações 2002/44/EG veja www.stihl.com/vib.

19 Peças de reposição e acessórios

19.1 Peças de reposição e acessórios

STIHL  Estes símbolos identificam as peças de reposição e acessórios originais STIHL.

A STIHL recomenda utilizar peças de reposição originais STIHL e acessórios originais STIHL.

As peças de reposição e os acessórios originais STIHL podem ser adquiridos em um Ponto de Vendas STIHL.

20 Descarte

20.1 Descartar o soprador, a bateria e o carregador

Informações atualizadas sobre o descarte estão disponíveis nos pontos de venda STIHL.

As baterias podem ser descartadas num ponto de venda STIHL.

- ▶ Descartar o soprador, a bateria, o carregador, os acessórios e as embalagens obedecendo a legislação específica de cada país e a forma ambientalmente adequada.

21 Declaração de conformidade da UE

21.1 Soprador STIHL BGA 57

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstraße 115
D-71336 Waiblingen
Alemanha

19 Peças de reposição e acessórios

declara, sob sua inteira responsabilidade, que a máquina

- Tipo: Soprador a bateria
- Marca de fabricação: STIHL
- Modelo: BGA 57
- Identificação de série: 4523

corresponde às prescrições de aplicação das instruções normativas 2011/65/UE, 2006/42/CE, 2014/30/UE e 2000/14/CE e que o produto foi desenvolvido e produzido em conformidade com a data vigente para as versões das seguintes normas: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1 e EN 50636-2-100.

Para a obtenção do nível de potência sonora medido e garantido, procedeu-se de acordo com a instrução normativa 2000/14/EG, Anexo V.

- Nível de potência sonora medido: 90 dB(A)
- Nível de potência sonora garantido: 92 dB(A)

Os documentos técnicos se encontram no departamento de Liberação de Produtos da ANDREAS STIHL AG & Co.

O ano de construção, o país fabricante e o número da máquina são informados no soprador.

Waiblingen, 10.12.2019

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

P. P.



Thomas Elsner, Diretor de Administração de Produtos e Serviços

21.2 Comprovante de conformidade do carregador STIHL AL 101

Este carregador foi fabricado e disponibilizado no mercado de acordo com as seguintes normas: 2014/35/EU, 2014/30/EU e 2011/65/EU.

21 Declaração de conformidade da UE

brasileiro

O ano de construção, o país no qual foi fabricado e o número da máquina são informados no carregador.

A declaração completa de conformidade da União Europeia está disponível na empresa ANDREAS STIHL AG & Co. KG, Badstraße 115, 71336 Waiblingen, Alemanha.

目次

1	ごあいさつ	27	8.2	バッテリーの取り外し	41
2	はじめに	27	9	プロワ－のON/OFFの切替え	41
2.1	適用文書	27	9.1	電源を入れる	41
2.2	本書内の警告表示	28	9.2	電源を切る	41
2.3	本文中の記号	28	10	プロワ－とバッテリーのテスト	41
3	概要	28	10.1	操作部の点検	41
3.1	プロワ－、バッテリー、および充電器	28	10.2	バッテリーのテスト	42
3.2	記号	29	11	プロワ－の運転	42
4	安全に関する重要事項	29	11.1	プロワ－の保持と操作	42
4.1	警告記号	29	11.2	噴気による清掃	42
4.2	用途	30	12	作業後	43
4.3	作業者	30	12.1	作業後	43
4.4	衣服と装備	31	13	運搬	43
4.5	作業エリアおよび周辺環境	31	13.1	プロワ－の運搬	43
4.6	安全に関する条件	33	13.2	バッテリーの運搬	43
4.7	操作	34	14	保管	43
4.8	充電	35	14.1	プロワ－の保管	43
4.9	電源への接続	35	14.2	バッテリーの保管	43
4.10	運搬	36	14.3	充電器の保管	43
4.11	保管	37	15	清掃	44
4.12	清掃、整備、修理	38	15.1	プロワ－の清掃	44
5	プロワ－の運転のための準備	38	15.2	バッテリーの清掃	44
5.1	プロワ－の使用準備	38	15.3	充電器の清掃	44
6	バッテリーの充電、LED	38	16	整備と修理	44
6.1	充電器の壁面取り付け	38	16.1	プロワ－の整備および修理	44
6.2	バッテリーの充電	39	16.2	バッテリーの整備および修理	44
6.3	充電状態	39	16.3	充電器の整備および修理	44
6.4	バッテリーのLED	40	17	トラブルシューティング	45
6.5	充電器のLED	40	17.1	トラブルシューティング	45
7	プロワ－の組み立て	40	17.2	充電器のトラブルシューティング	46
7.1	ノズルの取り付け、調整、取り外し	40	18	技術仕様	47
8	バッテリーの取り外しと取り付け	40	18.1	STIHL BGA 57 プロワ－	47
8.1	バッテリーの取り付け	40			

オリジナルの取扱説明書の翻訳

無塩素漂白紙使用
印刷インクには植物油が使用され、紙はリサイクル可能です。© ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2020
0458-807-9321-A, VA0.A20.
0000008890_001_J

この取扱説明書は、著作権によって保護されています。複製、翻訳および電子システムを使用した処理に対して保護されています。

STIHL

18.2 STIHL AK バッテリー	47
18.3 充電器 STIHL AL 101	47
18.4 延長ケーブル	47
18.5 音圧・騒音・振動数値	47
18.6 REACH	48
19 スペアパーツおよびアクセサリ	48
19.1 スペアパーツおよびアクセサリ	48
20 廃棄	48
20.1 プロワー、バッテリー、充電器の廃棄	48
21 EC 適合証明書	48
21.1 STIHL BGA 57 プロワー	48
21.2 STIHL AL 101 充電器の適合通知	48

1 ごあいさつ

お客様各位

STIHL 製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。弊社は、お客様のご要望を満たす高品質の製品を開発し製造しております。製品は、極端な条件下でも信頼いただける用に設計されております。

また、STIHL は最高品質のサービスをご提供いたします。弊社専門の販売店では、幅広いサービス対応と同時に、ご要望にかなうアドバイザーとご説明をお約束します。

弊社をご愛顧いただきまして有難うございます。今後とも STIHL 製品をご愛用いただきまますようお願い申し上げます。



ニコラス・スチール博士

重要:ご使用前にお読みいただき安全な場所に保管してください。

2 はじめに

2.1 適用文書

現地の安全規制が適用されます。

- ▶ 本取扱説明書の他に以下の文書をお読みいただき、内容を理解し、保管してください：
 - STIHL AK バッテリーの安全上の注意事項
 - STIHL バッテリーとバッテリー内蔵型製品の安全上の注意事項：www.stihl.com/safety-data-sheets

2.2 本書内の警告表示

警告
 重傷または死亡の原因となるおそれのある危険を示しています。
 ▶ 記載されている対策を講じると、重傷または死亡事故を防ぐことができます。


注記
 物的損害の原因となるおそれのある危険を示しています。
 ▶ 記載されている対策を講じると、物損事故を防ぐことができます。

2.3 本文中の記号

 この記号は、本取扱説明書の章を示します。

3 概要

3.1 ブLOWER、バッテリー、および充電器



- 1 ノズル
気流を導き、集中させます。
- 2 ブLOWERチャーム
気流を導きます。
- 3 リリーススライド
トリガーロックアウトと共に操作し、トリガーのロックを解除します。





4 安全に関する重要事項


- 4 トリガー
プロワ어의 オン/オフを切り替えます。
- 5 コントロールハンドル
プロワ어의 操作、制御、運搬に使用します。
- 6 トリガーロックアウト
トリガーのロックを解除します。
- 7 ロッキングレバー
バッテリーコンパートメント内でバッテリーを固定します。
- 8 バッテリーコンパートメント
バッテリーを収納します。
- 9 吸気スクリーン
プロワ어内部の可動部品から作業者を保護します。
- 10 バッテリー
プロワ어に電源を供給します。
- 11 LED
バッテリーの充電状態と故障を表示します。
- 12 ボタン
バッテリーの LED が点灯/点滅します。
- 13 充電器
バッテリーを充電します。
- 14 LED
これらのLEDは充電器の作動状態を表示します。
- 15 接続(電源)ケーブル
充電器を電源プラグに接続します。
- 16 電源プラグ
ケーブルを壁コンセントに接続します。


シリアルナンバー付き定格ラベル


3.2 記号


プロワ어、バッテリー、充電器に表示されている記号の意味：

-  1個のLEDが赤色で点灯。バッテリーの温度が高すぎるか、低すぎる。
-  4個のLEDが赤色で点滅。バッテリーに異常が生じている。
-  LEDが緑色で点灯し、バッテリーのLEDが緑色で点滅するか点滅。バッテリー充電中。
-  LEDが赤色で点滅。バッテリーと充電器が電気的に接続されていないか、バッテリーまたは充電器が故障している。

 製品が発する騒音を比較できるよう、指令 2000/14/EC に準拠して決定されたdB(A) 単位の音響出力レベル保証値。

 この記号の隣に記載されているデータは、バッテリーメーカーの仕様に基づくバッテリーのエネルギー含有量を示しています。使用中に用いることができなくなるエネルギー含有量は、仕様値よりも少なくなります。

 電気機器は、屋内の乾いた所のみで使用してください。

 本製品は、家庭ごみと一緒に廃棄しないでください。

4 安全に関する重要事項

4.1 警告記号

プロワ어、バッテリー、充電器に使用されている警告表示とラベルの意味：

安全上の注意事項を遵守し、必要な予防措置を講じてください。



製品をお使いになる際は、取扱説明書をよくお読みいただき、ご理解ください。また本書は必ず保管してください。



保護メガネを着用してください。



ブロワーに吸い込まれないよう、長髪はまとめてください。




休憩中や、輸送、保管、整備、修理を行うときは、必ずバッテリーを取り外してください。



ブロワーと充電器を雨および湿気から保護してください。



安全な距離を維持してください。



バッテリーを熱と火気から保護してください。



バッテリーを雨や湿気から保護し、液体に浸さないでください。



バッテリーの指定された温度範囲を順守してください。

4.2 用途

STIHL BGA 57 ブロワーは、葉、草、紙などを噴気で清掃する目的に設計されています。

ブロワーは雨の中では使用しないでください。

本ブロワーの電源は、STIHL AK バッテリーから供給されません。

STIHL AL 101 充電器は、STIHL AK バッテリーを充電しません。

▲ 警告

■ STIHL 社が明確に承認していないバッテリーや充電器は、火災または爆発を起こすおそれがあります。それにより重傷または致命傷や物的損害につながるおそれがあります。

▶ 本ブロワーにはSTIHL AK バッテリーを使用してください。

▶ STIHL AK バッテリーは、STIHL AL 101、AL 300、またはAL 500 充電器を使用して充電してください。

■ 設計された目的以外でブロワー、バッテリー、または充電器を使用すると、重傷または致命的な傷害および物的損害等につながるおそれがあります。

▶ ブロワー、バッテリー、充電器は、本取扱説明書に従って使用してください。

4.3 作業者

▲ 警告

■ 適切な研修または指導を受けていない使用者は、ブロワー、バッテリー、充電器の使用に伴う危険の認識や評価ができません。使用者または他の人員が重傷または致命傷を負うおそれがあります。



- ▶ 製品をお使いになる際は、取扱説明書をよくお読みください。ご理解ください。また本書は必ず保管してください。

▶ ブロワー、バッテリー、充電器を譲渡する場合は：必ず本取扱説明書を一緒に手渡してください。

▶ 使用者が以下の必要条件を満たしているか確認してください：

- 十分な休息をとっている。

- 使用者は、ブロワー、バッテリー、充電器を操作するために適切な身体的および精神的状態である必要があります。使用者の身体的、感覚的、または精神的機能が制限されている場合、その使用者は、責任者の監督の下で、または責任者による指導どおりにのみ作業することができません。

- ブロワー、バッテリー、充電器の使用に伴う危険を認識し、評価することができます。

- 法定年齢に達しているか、国の規則や規制に従い、監督下で職業訓練を受けた。

- 使用者は初めてブロワーを使用する前に、STIHLサービス店、またはその他の経験豊富な使用者から指導を受けてください。

- アルコールまたは薬物の影響を受けていない。

▶ ご不明な点があれば：STIHL サービス店にサポートを依頼してください。

4.4 衣服と装備

▲ 警告

- 操作中、長髪はブロワーに吸い込まれることがあります。それにより重傷を負うおそれがあります。



- ▶ 長髪は肩よりも高い位置で結んでまとめてください。

■ 作業中は、物体が高速で飛散することがあります。それにより負傷するおそれがあります。



▶ 確実にフィットする保護メガネを着用してください。European Standard(欧州基準) EN 166 または日本の基準に従って試験され、ラベルが付けられている適切なメガネは、販売店から入手できます。

▶ 長ズボンを着用してください。

■ 作業中は、粉塵が巻き上げられることがあります：巻き上げられた粉塵は気道を傷付け、アレルギー反応を引き起こすおそれがあります。

▶ 粉塵が発生する場合は：防塵マスクを着用してください。

■ 不適切な衣服は木々、茂み、またはブロワーにからまる可能性があります。適切な衣服を着用しないと、重傷を負うおそれがあります。

▶ 体にびったり合う衣服を着用してください。

▶ スカーフや装身具を身に付けないでください。

■ 不適切な靴を履くと、滑ったり、つまずいたりするおそれがあります。それにより負傷するおそれがあります。

▶ 靴底が滑らない、頑強な作りの、足が露出しない靴を履いてください。

4.5 作業エリアおよび周辺環境

4.5.1 ブロワー

▲ 警告

■ 見物人、子供、動物は、ブロワーまたは飛散物の危険を認識していません。無知な見物人、子供、動物は重傷を負ったり、器物が損壊したりするおそれがあります。



▶ 見物人、子供、動物は作業領域から5mの範囲内に入らせないでください。

▶ 常に器物から5mの間隔を維持してください。

▶ ブロワーを無人のまま放置しないでください。

日本語

4 安全に関する重要事項

- ▶ 子供がプロワァーで遊ばないよう注意してください。
- プロワァーは、防水構造ではありません。雨の中または湿っている場所で使用すると、感電することがあります。それにより負傷事故が生じ、プロワァーが損傷するおそれがあります。
 - ▶ 雨の中または湿っている場所では使用しないでください。
- プロワァーの電気部品から火花が発生することがあります。引火または爆発が起きやすい環境下では、火花によって火災や爆発が生じるおそれがあります。それにより重傷または致命傷を負ったり、器物が損壊したりすることがあります。
 - ▶ 引火または爆発が起きやすい環境下では、作業を行わないでください。



- ▶ バッテリーは-10°Cから+50°Cまでの温度下で使用し、保管してください。
- ▶ バッテリーを雨や湿気から保護し、液体に浸さないでください。
- ▶ バッテリーを金属製の物に近付けないでください。
- ▶ バッテリーを高圧にさらさないでください。
- ▶ バッテリーをマイク口波にさらさないでください。
- ▶ 化学物質と塩類からバッテリーを保護してください。



4.5.3 充電器

▲ 警告

- 無知な見物人や子供は、充電器や電流による危険の認識や評価ができません。危険について無知な見物人、子供、動物は、重傷や致命傷を負うおそれがあります。
 - ▶ 作業エリアに見物人、子供、動物を近付けないでください。
- ▶ 子供が充電器で遊ばないよう注意してください。
- 充電器は、防水構造ではありません。雨の中または湿っている場所で使用すると、感電することがあります。それにより使用者が負傷し、充電器が損傷するおそれがあります。
 - ▶ 雨の中または湿っている場所では使用しないでください。



4.5.2 バッテリー

▲ 警告

- 見物人、子供、動物は、バッテリーの危険の認識や評価ができません。見物人、子供、動物が重傷を負うおそれがあります。
 - ▶ 作業エリアに見物人、子供、動物を近付けないでください。
- ▶ バッテリーを無人のまま放置しないでください。
- ▶ 子供がバッテリーで遊ばないよう注意してください。
- バッテリーは、すべての周囲条件に対して保護されているわけではありません。特定の周囲条件にさらされると、バッテリーは発火するか、爆発するおそれがあります。それにより重傷を負ったり、物的損害につながったりするおそれがあります。
 - ▶ バッテリーを熱と火気から保護してください。
 - ▶ バッテリーを火の中に投げ入れないでください。



4 安全に関する重要事項

- 充電器は、すべての周囲条件に対して保護されているわけではありません。特定の周囲条件にさらされると、充電器は発火するが、爆発することがあります。それにより重傷を負ったり、物的損害につながったりするおそれがあります。
- ▶ 充電器は、屋内の乾いた場所のみで使用してください。
- ▶ 引火または爆発が起きやすい環境下では、充電器を使用しないでください。
- ▶ 表面が引火しやすい場所では、充電器を使用しないでください。
- ▶ 充電器は、+5°Cから+40°Cまでの温度下で使用し、保管してください。
- 電源ケーブルでつまずくおそれがあります。それにより負傷したり、充電器が損傷したりすることがあります。
- ▶ 電源ケーブルは、床の上に平らになるように置いてください。

4.6 安全に関する条件

4.6.1 プロワ-

- プロワ-は、以下の条件が満たされている場合、安全な状態です：
- プロワ-が損傷していない。
 - プロワ-が掃除され、乾燥している。
 - 操作部が正常に作動し、改造されていない。
 - STIHL 純正アクセサリーだけが装着されている。
 - アクセサリーが適切に取り付けられている。

▲ 警告

- 部品が安全要件を満たしていない場合は、正常に作動しなくなるか、安全装置が作動しなくなるおそれがあります。その結果、重傷または致命傷を負うおそれがあります。
- ▶ プロワ-は必ず損傷のない状態で使用してください。
- ▶ プロワ-が汚れたり濡れたりした場合：清掃し、乾かしてください。

日本語

- ▶ プロワ-は絶対に改造しないでください。例外：プロワ-モデル用に承認されているノズルの装着。
- ▶ 操作部が正常に作動しない場合：プロワ-を使用しないでください。
- ▶ 必ず本プロワ-モデル用に設計された STIHL 純正アクセサリーを装着してください。
- ▶ アクセサリーは、本取扱説明書またはアクセサリーに付属する取扱説明書に従って装着してください。
- ▶ プロワ-の開口部には絶対に物を差し込まないでください。
- ▶ 摩耗したり、損傷したりしたラベルは交換してください。
- ▶ ご不明な点があれば：STIHL サービス店にサポートを依頼してください。

4.6.2 バッテリー

バッテリーは、以下の条件が満たされている場合、安全な状態です：

- バッテリーが損傷していない。
- バッテリーが清潔かつ乾燥した状態になっている。
- バッテリーが正常に働き、改造されていない。

▲ 警告

- 安全な状態にならないときにバッテリーを使用すると、危険です。重傷を負う危険性があります。
- ▶ 損傷していない、正常に働くバッテリーを使用してください。
- ▶ 損傷または不具合のあるバッテリーは、充電しないでください。
- ▶ バッテリーが汚れているか、濡れている場合、清掃し、乾かしてください。
- ▶ バッテリーは改造しないでください。
- ▶ バッテリーの開口部には物を差し込まないでください。
- ▶ バッテリー端子間には絶対に金属製の物体で短絡しないでください。

- ▶ バッテリーを分解しないでください。
- ▶ 摩耗したり、損傷したりした警告標示は交換してください。
- 損傷したバッテリーから液が漏れ出すことがあります。液が皮膚に付着したり、目に入ったりすると、炎症を引き起こすことがあります。
- ▶ バッテリー液に触れないよう注意してください。
- ▶ 皮膚に付着したときは、患部を大量の水と石鹸ですすいでください。
- ▶ 目に入ったときは、大量の水で 15 分以上すすぎ、治療を受けてください。
- 損傷や不具合の生じたバッテリーは異臭や煙を発生したり、発火したりすることがあります。それにより重傷または致命傷や物的損害につながるおそれがあります。
- ▶ バッテリーから異臭や煙が発生したときは、使用を中止し、バッテリーを可燃物から離してください。
- ▶ バッテリーから発火した場合は、消火器または水で消火してください。

4.6.3 充電器

- 充電器は、以下の条件が満たされている場合、安全な状態です：
- 充電器が損傷していない。
 - 充電器が清潔かつ乾燥した状態にある。

▲ 警告

- 部品が安全要件を満たしていない場合は、正常に作動しなくなるか、安全装置が作動しなくなるおそれがあります。その結果、重傷または致命傷を負うおそれがあります。
- ▶ 損傷した充電器は使用しないでください。
- ▶ 充電器が汚れたり濡れたりした場合は、充電器を掃除し、乾かしてください。
- ▶ 絶対に充電器に改造を試みないでください。
- ▶ 絶対に充電器の開口部に物を差し込まないでください。

- ▶ 絶対に充電器の接点間を金属の物体で短絡しないでください。
- ▶ 充電器を分解しないでください。

4.7 操作

▲ 警告

- 特定の条件下では、使用者は作業に集中できなくなるおそれがあります。それにより転倒事故や落下事故が生じたり、重傷を負ったりするおそれがあります。
- ▶ 冷静かつ慎重に作業を行ってください。
- ▶ 明るさと視界が不十分な場合：プロワワーを使用しないでください。
- ▶ プロワワーは一人で操作してください。
- ▶ 肩より上の高さで作業しないでください。
- ▶ 障害物に注意してください。
- ▶ 機械の操作中は地面に立ち、バランスを保ってください。高所での作業が必要な場合：リフトハケットまたは安全な台を使用してください。
- ▶ 疲れを感じたら、休息をとってください。
- ▶ 噴気を利用して周囲を掃除します。
- 作業中は、物体が高速で飛散することがあります。見物人、子供、動物が負傷し、物的損害につながるおそれがあります。
- ▶ 見物人、動物、器物、器物に向けてプロワワーを吹き付けしないでください。
- 操作中にプロワワーの動作が変化するか、異常を感じたときは、機器がもはや安全な状態にない可能性があります。それにより重傷を負ったり、物的損害につながるおそれがあります。
- ▶ 作業を中止し、バッテリーを取り外し、STIHL サービス店にサポートを依頼してください。
- 作業中、プロワワーは振動することがあります。
- ▶ 定期的に休憩をとってください。
- ▶ 血行不良の兆候が見られたときは：医師の診断を受けてください。

4 安全に関する重要事項

- 巻き上げられたほこりによってプロワワーが静電気を帯電することがあります。特定の条件下（例えば乾燥した環境下）では、プロワワーが突然放電し、火花が発生することがあります。引火または爆発が起きやすい環境下では、火花によって火災や爆発が生じるおそれがあります。それにより重傷または致命傷や物的損害につながるおそれがあります。
- ▶ 引火または爆発が起きやすい環境下では、作業を行わないでください。

4.8 充電

▲ 警告

- 損傷または不具合のある充電器は、充電中に異臭がしたり、煙が発生したりする場合があります。その結果、負傷したり、器物が損壊したりするおそれがあります。
- ▶ プラグを壁コンセントから抜いてください。
- 充電器は、放熱が不十分な場合、過熱して火災の原因となるおそれがあります。それにより重傷または致命傷を負ったり、器物が損壊したりすることがあります。
- ▶ 充電器をカバーなどで覆わないでください。

4.9 電源への接続

- 以下が生じていると、生じている（電流が流れている）部品に接触してしまうおそれがあります：
- 電源ケーブルまたは延長ケーブルが損傷している。
 - 電源ケーブルのプラグまたは延長ケーブルが損傷している。
 - 壁コンセントが正しく設置されていない。

▲ 危険

- 生きている（電流が流れている）部品との接触は感電の原因になることがあります。その結果、重傷または致命傷を負うおそれがあります。
- ▶ 電源ケーブル、延長ケーブルおよびそれらのプラグが損傷していないか点検してください。

電源ケーブルまたは延長ケーブルが損傷している場合：



- ▶ 損傷している部分に触らないでください。
- ▶ 壁コンセントから電源プラグを抜いてください。
- ▶ 電源ケーブル、延長ケーブルまたはそれらのプラグは、絶対に濡れた手で触らないでください。
- ▶ 電源ケーブルまたは延長ケーブルのプラグを適切に設置され、アース接点が付属し、ヒューズで保護された壁コンセントに差し込みます。
- ▶ 漏電遮断器 (30 mA, 30 ms) と一緒に充電器を設置します。

- 損傷した、または不適切な延長ケーブルは、感電の原因になることがあります。その結果、重傷または致命傷を負うおそれがあります。
- ▶ ワイヤゲージ(直径)が適切な延長ケーブルを使用してください、□ 18.4。

▲ 警告

- 充電中の誤った線間電圧または周波数によって充電器に過電圧が発生するおそれがあります。充電器が破損するおそれがあります。
- ▶ 線間電圧および周波数が、充電器の銘板のデータと一致することを確認してください。
- 不注意に敷設した電源ケーブルまたは延長ケーブルは損傷したり、つまづく原因になったりすることがあります。それにより負傷事故が生じ、電源ケーブルまたは延長ケーブルが損傷するおそれがあります。
- ▶ つまづかないよう、電源ケーブルと延長ケーブルは適切に敷設し、危険を知らせる印を付けてください。
- ▶ 電源ケーブルと延長ケーブルは、張力が加わったり、からまつたりしない位置に配置してください。
- ▶ 電源ケーブルと延長ケーブルは、損傷したり、折れ曲がったり、挟まったり、擦り切れたりしない位置に配置してください。
- ▶ 電源ケーブルと延長ケーブルは熱、オイル、化学薬品から保護してください。
- ▶ 電源ケーブルと延長ケーブルは、乾いた面で使用してください。

- 操作中に延長ケーブルは熱くなりません。熱を逃がすことができないと、火災が生じるおそれがあります。
- ▶ ケーブルリール使用時：完全に引き出してから延長ケーブルを使用してください。
- 配線や配管が壁の内部に敷設されている場合、充電器を壁に取り付けるときに配線や配管が損傷することがあります。電線との接触は感電の原因になることがあります。それにより重傷を負ったり、器物が損傷したりするおそれがあります。
- ▶ 電気ケーブルまたは配管が壁に埋め込まれていないか点検します。
- 充電器を本取扱説明書に従って壁に取り付けられないと、充電器またはバッテリーが落下したり、充電器が過熱したりするおそれがあります。その結果、負傷したり、物的損害につながるおそれがあります。
- ▶ 充電器は、本取扱説明書に解説されているとおりに壁に取り付けてください。
- バッテリーを挿入して充電器を壁に取り付けると、バッテリーが落下し、損傷するおそれがあります。その結果、負傷したり、物的損害につながるおそれがあります。
- ▶ 充電器を壁に取り付けてからバッテリーを挿入してください。

4.10 運搬

4.10.1 ブロー

▲ 警告

- ブロー機は運搬中に倒れたり、ずれたりするおそれがあります。その結果、負傷したり、器物が損傷したりするおそれがあります。



- ▶ バッテリーを取り外します。

- ▶ 転倒したり、ずれたりしないよう、ブロー機を固定ストラップまたはネットで固定します。

4.10.2 バッテリー



▲ 警告

- バッテリーは、すべての周囲条件に対して保護されているわけではありません。特定の周囲条件にさらされると、バッテリーは損傷し、器物損壊が生じるおそれがあります。
- ▶ 損傷したバッテリーは絶対に運搬しないでください。
- ▶ バッテリーは、非導電性のパッケージを使用して保管してください。
- バッテリーは運搬中に倒れたり、ずれたりするおそれがあります。その結果、負傷したり、器物が損壊したりするおそれがあります。
- ▶ バッテリーは、内部で固定が可能なパッケージを使用して輸送してください。
- ▶ 移動しないようにパッケージを固定してください。

4.11 保管

4.11.1 プロワー

▲ 警告

- 子どもはプロワーの危険を認識/認知できず、重傷を負うおそれがあります。
- ▶  バッテリーを取り外します。
- ▶ プロワーは子どもの手の届かないところに保管してください。
- 湿気によってプロワーの電気接点や金属製部品が腐食することがあります。プロワーが損傷するおそれがあります。
- ▶  バッテリーを取り外します。
- ▶ プロワーは、清潔な乾いた状態で保管してください。

4.11.2 バッテリー

▲ 警告

- 子どもはバッテリーの危険を認識/認知できず、重傷を負うおそれがあります。
- ▶ バッテリーは子どもの手の届かないところに保管してください。
- バッテリーは、すべての周囲条件に対して保護されているわけではありません。バッテリーは、特定の周囲条件にさらされると破損するおそれがあります。
- ▶ バッテリーは、清潔な乾いた状態で保管してください。
- ▶ バッテリーは、閉鎖空間内で保管してください。
- ▶ バッテリーは、プロワーと充電器とは別に保管してください。
- ▶ バッテリーは、非導電性のパッケージを使用して保管してください。
- ▶ バッテリーは、 -10°C から $+50^{\circ}\text{C}$ までの温度下で使用し、保管してください。

4.11.3 充電器

▲ 警告

- 子供は、充電器の危険の認識や評価ができません。子供は、重傷または致命傷を負うことがあります。
- ▶ バッテリーを取り外します。
- ▶ 充電器は子供の手の届かない場所に保管してください。
- 充電器は、すべての周囲条件に対して保護されているわけではありません。充電器は、特定の周囲条件にさらされた場合、破損するおそれがあります。
- ▶ バッテリーを取り外します。
- ▶ 充電器が高温の場合：充電器が冷めるまで待ちます。
- ▶ 充電器は、清潔かつ乾燥した状態で保管してください。
- ▶ 充電器は、密閉された場所に保管してください。
- ▶ 充電器は、 $+5^{\circ}\text{C}$ から $+40^{\circ}\text{C}$ までの温度下で保管してください。

▶ プロワーは、清潔な乾いた状態で保管してください。

- 充電器を運搬したり、ぶら下げたりするために電源ケーブルを使用しないでください。電源ケーブルと充電器が損傷するおそれがあります。
- ▶ 充電器は、ハウジング(本体)をつかんで保持してください。埋め込みハンドルは、充電器の背部にあります。
- ▶ 充電器を壁ブラケットに掛けてください。

4.12 清掃、整備、修理

▲ 警告

- バッテリーを取り付けたままにしておくと、清掃、メンテナンス、または修理時に、プロワターが偶発的に始動するおそれがあります。それにより重傷を負ったり、器物が損壊したりするおそれがあります。

- ▶ バッテリーを取り外します。



- 刺激の強い洗浄剤、高圧洗浄機、または尖った物体は、プロワター、バッテリー、および充電器を損傷させるおそれがあります。プロワター、バッテリー、または充電器を本取扱説明書に従って清掃しないと、コンポーネントが適切に機能しなくなるか、安全装置が作動しなくなるおそれがあります。それにより重傷を負うおそれがあります。

- ▶ プロワター、バッテリー、および充電器は、本取扱説明書に従って清掃してください。

- プロワター、バッテリー、または充電を適切に整備または修理しないと、部品が正常に作動しなくなるか、安全装置が作動しなくなるおそれがあります。その結果、重傷または致命傷を負うおそれがあります。

- ▶ プロワター、バッテリー、充電器には整備や修理を試みないでください。

- ▶ プロワター、バッテリー、充電器に整備/修理が必要になったときは：STIHL サービス店にサポートを依頼してください。

5 プロワターの運転のための準備


5.1 プロワターの使用準備

作業を開始する前に、以下の手順に従ってください：

- ▶ 以下の部品が安全な状態になっているか確認します：
 - プロワター、 4.6.1。
 - バッテリー、 4.6.2。
 - 充電器、 4.6.3。
- ▶ バッテリーを点検します、 10.2。
- ▶ バッテリーを完全に充電します、 6.2。
- ▶ プロワターを清掃します、 15.1。
- ▶ ノズルを取り付けます、 7.1。
- ▶ 操作部を点検します、 10.1。
 - ▶ 操作部の点検中に3個のLEDが赤色で点滅：バッテリーを取り外し、STIHL サービス店に連絡してください。プロワターが故障しています。
- ▶ 上記の作業を行うことができない場合は：プロワターを使用しないでください。STIHL サービス店にご連絡ください。


6 バッテリーの充電、LED

- 6.1 充電器の壁面取り付け
充電器は壁面に取り付けることができます。




▶ 充電器を壁面に取り付けるときは、以下の点を確認してください：

- 適切な固定部品を使用している。
- 充電器が水平になっている。
- 以下の寸法が維持されている：
 - a = 100 mm以上
 - b (AL 101の場合) = 75 mm
 - b (AL 300 と AL 500の場合) = 120 mm
 - c = 4.5 mm
 - d = 9 mm
 - e = 2.5 mm



- ▶ 電源プラグ (6) を近くの壁コンセント (7) に差し込みます。
- ▶ 充電器 (3) は、自己テストを実行します。LED (4) は、約1秒間緑色で点灯した後、約1秒間赤色で点灯します。
- ▶ 電源ケーブル (5) を取り付けます。
- ▶ 充電器 (3) のガイドにバッテリー (2) を差し込み、止まるまで押し込みます。
- ▶ LED (4) が緑色で点灯します。LED (1) が緑色に点灯し、バッテリー (2) が充電されます。
- ▶ LED (4) とLED (1) が消灯した場合：バッテリー (2) は完全に充電されており、充電器 (3) から取り外すことができます。
- ▶ 充電器 (3) が不要になったらときは、電源プラグ (6) を壁コンセント (7) から外します。

6.3 充電状態



6.2 バッテリーの充電


充電時間は、バッテリーの温度や周囲温度等の複数の要因によって変化します。実際の充電時間は、規定の充電時間とは異なる場合があります。規定の充電所要時間については、右記を参照してください： www.stihl.com/charging-times。

充電は、電源プラグを壁コンセントに差し込み、バッテリーを充電器に取り付けると自動的に開始されます。バッテリーが完全に充電されると、充電器の電源が自動的に切れます。

充電中、バッテリーと充電器は高温になります。

- ▶ ボタン (1) を押します。
LED(5) が約 5 秒間緑色で点灯し、充電状態が表示されます。
- ▶ 右側の LED が緑色で点滅した場合：バッテリーを充電します。

6.4 バッテリーのLED

- LEDは、充電状態または故障を表示します。LEDは、緑色または赤色で点灯/点滅します。
- LEDが緑色で点灯または点滅しているときは、充電状態が表示されています。
- ▶ LEDが赤色で点灯または点滅：トラブルシューティング、 17.1. プロワウーまたはバッテリーが故障しています。


6.5 充電器のLED

- LEDは充電器の動作状態を表示します。
- LEDが緑色で点灯しているときは、バッテリーは充電中です。
- ▶ LEDが赤色で点滅：故障を修理してください。充電器が故障しています。

7 プロワウーの組み立て

7.1 ノズルの取り付け、調整、取り外し


- ノズルは、ユーザーの身長と手の長さに合わせて3つの位置でプロワウーチューブに装着できます。それらの位置は、プロワウーチューブにマークされています。
- ▶ プロワウーのスイッチをオフにして、バッテリーを外します。



- ▶ 突起 (3) とスロット (2) を合わせます。
- ▶ ノズル (1) をプロワウーチューブ (4) の作業がしやすい位置まで押し込みます。
- ▶ がみ合うまでノズル (1) を回転させます

8 バッテリーの取り外しと取り付け

8.1 バッテリーの取り付け




- ▶ バッテリー (1) をバッテリーコンパートメント (2) に挿し、カチッという音が聞こえるまで押し込みます。この状態ではバッテリー (1) 上の矢印 (3) はまだ見えており、バッテリー (1) はバッテリーコンパートメント (2) 内で固定されています。プロワウーとバッテリー (1) は電気的に接続されていません。

9 プロワターの ON/OFF の切替え

- ▶ バッテリー (1) をバッテリーコンパートメント (2) に止まるまで押し込みます。
再びカチッという音が聞こえてバッテリー (1) ががみ合い、プロワターのハウジングと同一面になります。

8.2 バッテリーの取り外し

- ▶ プロワターを平坦な面に置きます。
- ▶ バッテリー (2) が落下しないよう、バッテリーコンパートメントの前に片手を添えます。




- ▶ 反対側の手でロッキングレバー (1) を押します。
ロックが解除され、バッテリー (2) の取り外しが可能になります。

9 プロワターの ON/OFF の切替え

9.1 電源を入れる

- ▶ 片方の手でコントロールドリフトレバーを握り、プロワターを保持します - コントロールドリフトレバーを握り、プロワターを保持します。



- ▶ 親指でリリーススライド (1) をプロワターチューブの方向に押し込みます。
- ▶ トリガーロックアウト (2) を手で押したまま保持します。この状態でリリーススライド (1) を放すことができます。
- ▶ トリガー (3) を人差し指で引き、そのまま保持します。プロワターが加速し、ノズルから風が吹き出します。

9.2 電源を切る

- ▶ トリガーとトリガーロックアウトレバーを放します。ノズルから風は吹き出ません。
 - ▶ ノズルから引き続き風が吹き出る場合：バッテリーを取り外し、STIHL サービス店にサポートを依頼してください。
- プロワターが故障しています。

10 プロワターとバッテリーのテスト

10.1 操作部の点検

- ▶ リリーススライド、トリガーロックアウト、トリガー
- ▶ バッテリーを取り外します。
- ▶ リリーススライドとトリガーロックアウトを押さずにトリガーレバーを引いてみます。

- ▶ トリガーを引くことができる場合：ブロワーを使用しないでください。STIHL サービス店にサポートを依頼してください。
- ▶ リリーススライドまたはトリガーロックアウトが故障しています。
- ▶ 親指でリリーススライドをブロワーチューブの方向に押したまま保持します。
- ▶ トリガーロックアウトレバーを押したまま保持します。
- ▶ トリガーを引きます。
- ▶ トリガー、トリガーロックアウト、リリーススライドを放します。
- ▶ トリガー、トリガーロックアウトまたはリリーススライドが円滑に動かないか、アイドル位置に戻らない場合：ブロワーを使用しないでください。STIHL サービス店にサポートを依頼してください。
- ▶ トリガー、トリガーロックアウトまたはリリーススライドが故障しています。

ブロワーの電源を入れる

- ▶ バッテリーを取り付けます。
 - ▶ 親指でリリーススライドをブロワーチューブの方向に押したまま保持します。
 - ▶ トリガーロックアウトレバーを押したまま保持します。
 - ▶ トリガーを引き、そのまま保持します。
 - ▶ ノズルから風が吹き出します。
 - ▶ 3個のLEDが赤色で点滅した場合：バッテリーを取り外し、STIHL サービス店にサポートを依頼してください。ブロワーが故障しています。
 - ▶ トリガーを放します。
 - ▶ ノズルから風は吹き出ません。
 - ▶ ノズルから引き続き風が吹き出る場合：バッテリーを取り外し、STIHL サービス店にサポートを依頼してください。
- ブロワーが故障しています。


10.2 バッテリーのテスト

- ▶ バッテリーのボタンを押します。
- ▶ LEDが点灯または点滅します。

- ▶ LEDが点灯または点滅しない場合：バッテリーを使用しないでください。STIHL サービス店に連絡してください。バッテリーが故障しています。


11 ブロワーの運転

11.1 ブロワーの保持と操作



- ▶ 片方の手でコントロールハンドルを握り、ブロワーを保持し、操作します - コントロールハンドルに親指をかけてください。

11.2 噴気による清掃



- ▶ ノズルを地面に向けます。
- ▶ 一定のペースでゆっくりと前進します。

12 作業後

12.1 作業後

- ▶ ブロワーのスイッチをオフにして、バッテリーを外します。
- ▶ ブロワーが濡れた場合：ブロワーを乾かします。
- ▶ バッテリーが濡れた場合：バッテリーを乾かします。
- ▶ ブロワーを清掃します。
- ▶ バッテリーを清掃します。

13 運搬

13.1 ブロワーの運搬

- ▶ ブロワーのスイッチをオフにして、バッテリーを外します。
- ▶ ブロワーはコントロールハンドルを持って運搬してください。
- ▶ ブロワーの車両輸送：倒れたり、ずれたりしないようブロワーを固定してください。

13.2 バッテリーの運搬

- ▶ ブロワーのスイッチをオフにして、バッテリーを外します。
 - ▶ バッテリーが安全な状態にあることを確認してください。
 - ▶ バッテリーを梱包するときには以下の点を遵守してください：
 - 必ず非導電性の梱包を使用する。
 - バッテリー内部でバッテリーが移動しないよう配慮する。
 - ▶ 移動しないようにパッケージを固定してください。
- バッテリーには危険物の輸送要件が適用されます。本バッテリーはUN 3480 (リチウムイオンバッテリー)として分類されており、国連試験基準マニキュアル、パートIII、サブセクション38.3に従って試験済みです。

輸送時の規制については、右記を参照してください：
www.stihl.com/safety-data-sheets

14 保管

14.1 ブロワーの保管


- ▶ ブロワーのスイッチをオフにして、バッテリーを外します。
- ▶ ブロワーを保管するときには以下の点を遵守してください：
 - ブロワーを子どもの手の届かない場所に保管する。
 - ブロワーが清潔かつ乾燥した状態にある。

14.2 バッテリーの保管

- STIHL 社では、40%～60%の充電状態(2個のLEDが緑色で点灯する状態)でバッテリーを保管することをお勧めしています。
- ▶ バッテリーを保管するときは、以下の点を遵守してください：
 - バッテリーを子どもの手の届かない場所に保管する。
 - バッテリーを清潔かつ乾燥した状態にする。
 - バッテリーを閉鎖空間内に収める。
 - バッテリーは、ブロワーと充電器とは別に保管する。
 - バッテリーを非導電性のパッケージに入れる。
 - バッテリーを -10°C から $+50^{\circ}\text{C}$ までの温度範囲で保管する。

14.3 充電器の保管

- ▶ 電源プラグを電源コンセントから抜き取ります。
- ▶ バッテリーを取り外します。



- ▶ 電源ケーブルを束ね、充電器に固定します。
- ▶ 充電器は、次の条件を満たすように保管してください：
 - 充電器に子どもが届かない。
 - 充電器を清潔で乾いた状態に保つ。
 - 充電器を屋内に入れる。
 - 充電器をバッテリーとは別の場所に置く。
 - 充電器を電源ケーブルで吊り下げない。
 - 充電器を+5℃～+40℃の温度で保管する。

15 清掃

15.1 ブロワーの清掃

- ▶ ブロワーのスイッチを外して、バッテリーを外します。
- ▶ ブロワーを湿らせた布で拭きます。
- ▶ 吸気ロスクリーンを柔らかいブラシで掃除します。
- ▶ バッテリーコンパートメントから異物を取り除き、湿らせた布でバッテリーコンパートメントを清掃します。
- ▶ バッテリーコンパートメントの電気接点を柔らかいブラシで清掃します。

15.2 バッテリーの清掃

- ▶ バッテリーを、湿らせた布で拭きます。

15.3 充電器の清掃

- ▶ 電源プラグを壁コンセントから外します。
- ▶ 充電器を、湿らせた布で拭きます。
- ▶ 充電器の電気接点を柔らかいブラシで掃除します。

16 整備と修理

16.1 ブロワーの整備および修理

ブロワーは、ユーザーによって整備または修理することができません。

- ▶ お使いのブロワーが故障した場合、または破損した、もしくは整備が必要な場合は：最寄りのSTIHLサービス店にご連絡ください。

16.2 バッテリーの整備および修理

バッテリーは、整備が必要ではなく、修理できません。

- ▶ お使いのバッテリーが故障した場合、または破損した場合は：バッテリーを交換してください。

16.3 充電器の整備および修理

充電器は整備が不要で、修理はできません。

- ▶ 充電器が故障するか、損傷した場合：充電器を交換してください。
- ▶ 電源ケーブルに不具合や損傷が生じた場合：充電器を使用しないでください。
- ▶ STIHL サービス店で電源ケーブルを交換してもらってください。

17 トラブルシューティング

17.1 トラブルシューティング

状態	バッテリーのLED	原因	処置
スイッチを入れても、プロワァーが始動しない	バッテリーのLEDが緑色で点滅。 1個のLEDが赤色で点灯。 3個のLEDが赤色で点滅。	バッテリーの充電状態が低くなっている。 バッテリーの温度が高すぎるか、低すぎる。 プロワァーに異常が生じている。	▶ バッテリーを充電します。 ▶ バッテリーを取り外してください。 ▶ バッテリーを冷やするか、温めます。 ▶ バッテリーを取り外してください。 ▶ バッテリーコンパートメントの接点を掃除します。 ▶ バッテリーを取り付けます。 ▶ プロワァーの電源を入れます。 ▶ 3個のLEDが引き続き赤色で点滅した場合：プロワァーを使用しないでください。STIHL サービス店にサポートを依頼してください。
	3個のLEDが赤色で点灯。	プロワァーが過熱している。	▶ バッテリーを取り外してください。 ▶ プロワァーが冷めるまで待ってください。
	4個のLEDが赤色で点滅。	バッテリーツールに異常が生じている。	▶ バッテリーを取り外し、再挿入します。 ▶ プロワァーの電源を入れます。 ▶ 4個のLEDが引き続き赤色で点滅した場合：バッテリーを使用しないでください。STIHL サービス店にサポートを依頼してください。
		プロワァーとバッテリー間に電気的な接触がない。	▶ バッテリーを取り外してください。 ▶ バッテリーコンパートメントの接点を掃除します。
		プロワァーまたはバッテリーが濡れている。	▶ バッテリーを取り付けます。 ▶ プロワァーまたはバッテリーを乾かします。
プロワァーが作動中に急停止する。	3個のLEDが赤色で点灯。	プロワァーが過熱している。 電気的な異常が発生している。	▶ バッテリーを取り外してください。 ▶ プロワァーが冷めるまで待ってください。 ▶ バッテリーを取り外し、再挿入します。 ▶ プロワァーの電源を入れます。

状態	バッテリーのLED	原因	処置
プロワァーの作動時間が短すぎる		バッテリーが完全に充電されていない。 標準寿命を超えてバッテリーを使用している。	▶ バッテリーを完全に充電します。 ▶ バッテリーを交換してください。
バッテリーを充電器に挿入しても充電が開始されない。	1個のLEDが赤色で点灯。	バッテリーの温度が高すぎるか、低すぎる。	▶ バッテリーを充電器に差し込んでおきます。充電は、許容温度範囲に達するとすぐに自動的に開始されます。

17.2 充電器のトラブルシューティング

状態	充電器のLED	原因	処置
バッテリーが充電されない	LEDが赤色で点滅	充電器とバッテリー間に電気的な接触がない。	▶ バッテリーを取り外します。 ▶ 充電器の電気接点を掃除します。 ▶ バッテリーを取り付けます。
		充電器が故障しています。	▶ 充電器を使用しないでください。STIHL サービス店に連絡してください。

18 技術仕様

18.1 STIHL BGA 57 プロワー

- 承認されているバッテリー：STIHL AK
- ノズル装着時風速：46 m/s
- 重量 (バッテリーを除く)：2.3 kg

バッテリー寿命については、www.stihl.com/battery-lifeをご覧ください。

18.2 STIHL AK バッテリー

- バッテリー技術：リチウムイオン
- 電圧：36 V
- 容量(Ah)：定格ラベルを参照
- エネルギー含有量(Wh)：定格ラベルを参照
- 重量(kg)：定格ラベルを参照
- 運転/保管時の許容温度範囲：-10°Cから+50°Cまで

18.3 充電器 STIHL AL 101

- 定格電圧：銘板を参照
 - 周波数：銘板を参照
 - 定格電力：銘板を参照
 - 充電電流：銘板を参照
 - 使用/保管時の許容温度範囲：+5°Cから+40°C
- 充電時間については、以下を参照してください：
www.stihl.com/charging-times

18.4 延長ケーブル

延長ケーブルを使用するときは、アースリードが内蔵され、ケーブル(導体)の断面積が以下の最低要件-延長ケーブルの線間電圧と長さによって異なる-を満たす必要があります：

定格ラベルに記載されている定格電圧が 220V から 240V までの場合：

- 20 m までのケーブル長：AWG 15 / 1.5 mm²
- 20 m から 50 m までのケーブル長：AWG 13 / 2.5 mm²

定格ラベルに記載されている定格電圧が 100 V から 127 V までの場合：

- 10 m までのケーブル長：AWG 14 / 2.0 mm²
- 10 m から 30 m までのケーブル長：AWG 12 / 3.5 mm²

18.5 音圧・騒音・振動数値

騒音の音圧レベルの K 値 (不確かさ) は、2 dB(A) です。騒音の音響出力レベルの K 値 (不確かさ) は、2 dB(A) です。振動レベルの K 値 (不確かさ) は、2 m/s² です。

STIHL社では、イヤープロテクターの着用をお勧めしています。

- EN 50636-2-100 に準拠して測定した音圧レベル L_{pA}：79 dB(A)
- EN 50636-2-100 に準拠して測定した音響出力レベル L_{wA}：90 dB(A)
- EN 50636-2-100 に準拠して測定した振動加速度 a_{hV}、コントロールハンドル：< 2.5 m/s²

上記で引用されている振動値は、標準化されたテスト手順に従って測定されたもので、電動パワーツールの比較に使用できません。用途の種類によっては、実際に発生する振動は引用値とは異なる場合があります。引用されている振動値は、作業者が受ける振動の初期評価として使用することができません。実際に受ける振動は、推定する必要があります。推定時には、電動パワーツールのスイッチがオフの間や、スイッチが入ることも無負荷で運転されている時間も考慮に入れることがあります。

振動に関する指令 2002/44/EC の遵守についての詳細は、www.stihl.com/vibをご覧ください。


18.6 REACH

REACHはECの規定で、化学物質 (Chemical substances) の登録 (Registration)、評価 (Evaluation)、認可 (Authorisation) 規制を意味します。

REACH 規定の遵守に関する詳細については、www.stihl.com/reachをご覧ください。

19 スペアパーツおよびアクセサリー

19.1 スペアパーツおよびアクセサリー

STIHL これらの表示は、STIHL 純正の交換部品と  STIHL 純正のアクセサリーに付けられています。

STIHL 社は、STIHL純正の交換部品とアクセサリーの使用をお勧めしています。

STIHL 純正の交換部品とSTIHL 純正のアクセサリーは、STIHL サービス店から入手できます。

20 廃棄

20.1 ブロワー、バッテリー、充電器の廃棄
廃棄処理に関する情報については、最寄りのSTIHLサービス店へお問い合わせください。

▶ ブロワー、バッテリー、充電器、アクセサリー、およびパッケージは、地域の規制と環境要件に従って廃棄してください。

21 EC 適合証明書

21.1 STIHL BGA 57 ブロワー

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstrasse 115
D-71336 Waiblingen
Germany (ドイツ)

は、独占的な責任下で下記の製品が

- 名称：バッテリーブローワー
- メーカー名：STIHL
- 型式：BGA 57
- シリーズ番号：4523

指令 2011/65/EU、2006/42/EC、2014/30/EUおよび2000/14/ECの仕様に適合しており、製造の時点で有効であった次の規格のバージョンに準拠して開発および製造されたことを保証いたします：EN 55014-1、EN 55014-2、EN 60335-1 および EN 50636-2-100

音響出力レベルの測定値と保証値は、指令 2000/14/EC の付録Vに基づいています。

- 音響出力レベル測定値：90 dB(A)
- 音響出力レベル保証値：92 dB(A)

技術資料の保管場所：ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

製造年、製造国および機械番号は、製品に表示されています。

2019年12月10日 Waiblingenにて発行

ANDREAS STIHL AG & Co. KG



Thomas Elsner、製品管理グループ部長

21.2 STIHL AL 101 充電器の適合通知

本充電器は以下の指令に従って製造され、販売されています：2014/35/EU、2014/30/EU、2011/65/EU

製品の製造年、製造国、および機械番号は、機械に表示されています。

21 EC 適合証明書

完全なEC適合証明書 (EC Declaration of Conformity) は、
ANDREAS STIHL AG & Co. KG, Badstrasse 115,
71336 Waiblingen, Germanyから入手することができます。

日本語

0458-807-9321-A

INT5



www.stihl.com



0458-807-9321-A

000597



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021

SESSÃO PÚBLICA DIA

19/03/2021

EMPRESAS

SUBSEQUENTES

CLASSIFICAS



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021

PROPOSTA INICIAL E HABILITAÇÃO

ACARVE COMERCIO E LICITACOES
EIRELI

CNPJ nº 35.764.167/0001-03



RAZÃO SOCIAL: ACARVE COMERCIO E LICITAÇÕES EIRELI EPP
 CNPJ: 35.764.167/0001-03
 I.E.: 128.257.823.115
 ENDEREÇO: Rua Tenente Américo Moretti Nr 557
 Bairro: Vila Santa Catarina, São Paulo-SP, CEP 04372-062.
 Fone: (11) 5678-7500 / 5677-0425
 Cel.: (11) 9 9010-8892 (WhatsApp)
 E-mail: acarve.licita@outlook.com

A empresa acima qualificada vem pelo presente apresentar proposta dos produtos ofertados no certame em referência para devida análise com aceitação ou recusa, reforçando os procedimentos efetuados anteriores à fase de lances, conforme disposto nos parágrafos 2 e 3 do art. 22 do decreto 5450 de 31/05/2005, bem como o caput do artigo 23 do mesmo decreto e inciso IV do art. 11:

À
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO
 Ref Pregão: 20/2021 UASG: 987565

ITEM	QTDE	PRODUTO	MARCA / MODELO	VR UNIT	VR TOTAL
01	02	CORTADOR DE GRAMA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS Motor B4T-6,0V G3 Tipo de Combustível gasolina Potência máxima 6,0 cv a 3600 rpm Diâmetro de corte 22" / 55 cm Altura de Corte mín. 1,5 cm - máx.7,5 cm Avanço manual Descarte saída lateral Rodas dianteira: 7" / 180 mm traseira: 11" / 280 mm Capacidade do tanque 2,0 Consumo 1,5 Dimensões do produto (CxLxA) (mm) 900 x 590 x 1200 Dimensões da embalagem (CxLxA) (mm) 940 x 650 x 480 Peso 30 Kg GARANTIA DE 12 MESES <i>Demais características conforme catálogo anexo!</i>	BRANCO B4T 6000 SL G3 CÓD: 90313575	R\$ 2.669,00	R\$ 5.338,00
02	15	ROÇADEIRA POFISSIONAL - MOTOR 2 TEMPOS, DE 40cc A 46cc POTENCIA IGUAL OU SUPERIOR 2,2KW OU 2.5CV - PESO MÁXIMO DE 8,5KG - ROTAÇÃO MAX. SUPERIOR A 12.000 RPM GARANTIA DE 12 MESES <i>Demais características conforme catálogo anexo!</i>	KAWASHIMA L43E CÓD: 4301043	R\$ 2.313,00	R\$ 34.695,00
03	04	ROÇADEIRA MOTO-PODA A GASOLINA Tipo Motopoda / Podador Diâmetro da haste 25 mm Comprimento da haste 1500 mm Motor Kawashima M-2600 Cilindradas 25,4 cc Combustível Gasolina e óleo 2T (25:1) Capac. do tanque de combustível 0,55 L Acessório podador KW AP-10 Sabre 10" (250 mm) Corrente 3/8" Perfil baixo / .050" Lubrificação da corrente óleo lubrificante SAE15W-40 Capac. reserv. óleo corrente 140 ml GARANTIA DE 12 MESES <i>Demais características conforme catálogo anexo!</i>	KAWASHIMA MTP2600 CÓD: 4301800	R\$ 1.847,00	R\$ 7.388,00



05	10	<p>SOPRADOR, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TIPO SOPRADOR DE FOLHAS VOLUME MÁXIMO DE AR 8 m³/min VELOCIDADE MÁXIMA DO AR 71 m/s TIPO DO MOTOR 2 Tempos, Monocilíndrico, refrig. Ar, Horizontal CILINDRADAS 25,4cc TIPO DE CARBURADOR DIAGRAMA COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÓLEO 2T (25:1) CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 0,65L DIMENSÕES 880 x 240 x 340mm PESO LÍQUIDO 4,6 Kg VELA DE IGNIÇÃO KAWASHIMA KNP6Y e NGK BPM6A ACELERADOR COM TRAVA GARANTIA DE 12 MESES <i>Demais características conforme catálogo anexo!</i></p>	<p>KAWASHIMA KWB26S CÓD: 3901060</p>	<p>R\$ 1.169,00</p>	<p>R\$ 11.690,00</p>
06	03	<p>MOTOSSERRA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: Cilindrada (cc) 65,1 Combustível (Gasolina:Óleo) 25:1 Peso (kg) 8,4 Potência (cv) 4,4 Corrente 3/8" x .058" (68Z) - OREGON Nível de Ruído Médio 113 Capacidade Reservatório Óleo da Corrente (ml) 390 Rotação (rpm) 9000 Tipo de Ponta Rolante Comprimento Sabre (in) 20" N° de Dentes Pinhão 7 Nível de Vibração "frontal: 11,64 m/s² traseiro: 12,20 m/s²" GARANTIA DE 12 MESES <i>Demais características conforme catálogo anexo!</i></p>	<p>BRANCO BMT65 - SABRE 20" CÓD: 90315245</p>	<p>R\$ 1.468,00</p>	<p>R\$ 4.404,00</p>
08	02	<p>GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA, POTENCIA MAXIMA 8KVA, MONOFÁSICO PARTIDA ELÉTRICA, TIPO DO MOTOR: 4 TEMPOS, 1 CILINDRO, REFRIGERADO A AR, POTENCIA 16HP/3600RPM, CILINDRADA 420CC, PARTIDA ELETRICA, CAPACIDADE DO TANQUE 25 LITROS, CAPACIDADE DO OLEO DO CARTER 1,1 LITROS, SISTEMA DE ACIONAMENTO: TRANSISTOR MAGNÉTICO, NIVEL DE RUIDO 78 DB <i>Demais características conforme catálogo anexo!</i></p>	<p>MOTOMIL MGG-8000CLE CÓD: 27346.7</p>	<p>R\$ 5.718,00</p>	<p>R\$ 11.436,00</p>

OBS: ESTAMOS OFERTANDO PRODUTO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO QUE TIVEMOS APÓS LEITURA DAS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL. FAVOR, ENVIAR AO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA ANÁLISE.

VALOR TOTAL DOS ITENS R\$ 74.951,00

VALOR TOTAL: (SETENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS)

Validade da Proposta: 60 dias
 Garantia do Produto: 12 meses
 Prazo de entrega: 15 dias úteis
 Pagamento: 30 dias

Local de Entrega: 3.1. Os equipamentos a serem adquiridos deverão ser entregues (sem ônus de entrega) em horário comercial nos locais definidos em cada nota de empenho, ao servidor e fiscal de contrato designado pela Administração Municipal. **Francisco Beltrão (PR)**

3.2. Deverá atender as solicitações da Secretaria Municipal de Viação e Obras, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados do momento do envio do pedido (requisição) dos produtos e confirmação por e-mail ou contato telefônico.

BANCO DO BRASIL (001)

AG: 7005-X

C/C: 20.162-6



Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

RAZÃO SOCIAL: ACARVE COMERCIO E LICITAÇÕES EIRELI EPP

CNPJ: 35.764.167/0001-03

I.E.: 128.257.823.115

ENDEREÇO: Rua Tenente Américo Moretti Nr 557

Bairro: Vila Santa Catarina, São Paulo-SP, CEP 04372-062.

Fone: (11) 5678-7500 / 5677-0425

E-mail: acarve.licita@outlook.com

BANCO DO BRASIL (001)

AG: 7005-X

C/C: 20.162-6

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:

Nome: Antônio Carvalho Lendengue

ENDEREÇO: Rua Tenente Américo Moretti Nr 557

Bairro: Vila Santa Catarina, São Paulo-SP, CEP 04372-062.

Fone: (11) 5678-7500 / 5677-0425

E-mail: acarve.licita@outlook.com

CPF/MF: 841.947.078-34 Cargo/Função: Sócio Proprietário

RG nº: 10.675.887-1 Expedido por: SSP

Naturalidade: Granja-CE Nacionalidade: Brasileiro

São Paulo, 04 de Março de 2021.

**ANTONIO
CARVALHO
LENDENGUE:
84194707834**

Assinado digitalmente por ANTONIO
CARVALHO LENDENGUE:
84194707834
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=
(EM BRANCO), OU=presencial,
OU=11735236000192, CN=ANTONIO
CARVALHO LENDENGUE:
84194707834
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2021-03-04 08:46:25
Foxit Reader Versão: 9.0.1

**ACARVE
COMERCIO E
LICITACOES
EIRELI:
3576416700010
3**

Assinado digitalmente por ACARVE
COMERCIO E LICITACOES EIRELI:
35764167000103
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=Sao
Paulo, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1,
OU=presencial, OU=11735236000192,
CN=ACARVE COMERCIO E
LICITACOES EIRELI:35764167000103
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2021-03-04 08:46:12
Foxit Reader Versão: 9.0.1

**ANTONIO CARVALHO LENDENGUE
SÓCIO PROPRIETÁRIO
CPF 841.947.078-34
RG 10.675.887-1**



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 35.764.167/0001-03 DUNS®: 925897298
Razão Social: ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI
Nome Fantasia: ACARVE COMERCIO E LICITACOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/12/2021
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 31/08/2021

FGTS Validade: 09/04/2021

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 14/09/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 18/04/2021

Receita Municipal Validade: 23/05/2021

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2021



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 35.764.167/0001-03 DUNS®: 925897298
Razão Social: ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI
Nome Fantasia: ACARVE COMERCIO E LICITACOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/12/2021
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	21/08/2021
FGTS	Validade:	21/03/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	24/08/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	28/03/2021
Receita Municipal	Validade:	23/05/2021

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	30/06/2021
-----------	------------

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 26/02/2021 10:49

CPF: 841.947.078-34 Nome: ANTONIO CARVALHO LENDENGUE

Ass: _____



Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim

SPP1900127963



DADOS CADASTRAIS

ATO(S) Constituição Normal		
NOME EMPRESARIAL ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI		PORTE EPP
LOGRADOURO RUA TTE AMERICO MORETTI		NÚMERO 557
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO VILA SANTA CATARINA	CEP 04372062
MUNICÍPIO SÃO PAULO		UF SÃO PAULO
E-MAIL ACARVE.LICITA@OUTLOOK.COM		TELEFONE 11 56787500
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR	CNPJ - SEDE	NIRE - SEDE
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA NOME: ANTONIO CARVALHO LENDENGUE - Titular DATA ASSINATURA:		VALORES RECOLHIDOS DARE R\$145,91 DARF R\$0,00
ASSINATURA: <i>Antonio Carvalho Lendengue</i>		

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO JUICESP SEDE C8 ★ 11 DEZ 2019 ★	OBSERVAÇÕES:
--	--------------

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º. DECRETO 1.800/96

PROTOCOLO

PSP1900127963DOC01DE01

02/12/2019

Página 1 de 1



ATO DE CONSTITUIÇÃO DE EIRELI

ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI

ANTONIO CARVALHO LENDENGUE, nacionalidade: Brasileira, estado civil: solteiro (a), natural da cidade de Granja - CE, nascido(a) em 01/06/1950, Comerciante, nº do documento de identidade: 106758871 CE/CE, nº do CPF: 84194707834, RESIDENTE E DOMICILIADO(a) NO(a) RUA TENENTE AMERICO MORETTI, 557, FUNDOS - Bairro: VILA SANTA CATARINA, São Paulo - SP, CEP: 04372062

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira - A empresa adotará o seguinte nome empresarial: ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI.

DA SEDE

Cláusula Segunda - A empresa terá sua sede no seguinte endereço: RUA TTE AMERICO MORETTI, 557 - Bairro: VILA SANTA CATARINA, São Paulo - SP, CEP: 04372062.

DO OBJETO SOCIAL

Cláusula Terceira - A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: COMERCIO VAREJISTA SOB ENCOMENDA E LICITACAO DE ELETRODOMESTICOS, ELETROS ELETRONICOS, ELETROPORTATEIS, COMPRESSORES, MOTOBOMBAS, GERADORES, MOTORES, MAQUINAS DE SOLDA, MAQUINAS DE GELO, CONDICIONADORES DE AR, EQUIPAMENTOS DE GINASTICAS/DESPORTIVOS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DE INFORMATICA, DE PAPELARIA, INSTRUMENTOS MUSICAIS, MATERIAIS PARA ESCRITORIO, EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL, EQUIPAMENTOS ELETRICOS, EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL, EQUIPAMENTOS DE PINTURA, EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM CONSTRUCAO CIVIL, EQUIPAMENTOS DE USO COMERCIAL, EQUIPAMENTOS PARA COZINHA INDUSTRIAL, EQUIPAMENTOS PARA MOVIMENTACAO E ARMAZENAMENTO DE CARGA, EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM, EQUIPAMENTOS AGRICOLAS, EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO/ILUMINACAO, EMPILHADEIRAS, PALETEIRAS, PALLETS, VEICULOS, EMBARCACOES, SERVICIO DE TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDOR DE SERVICOS DE INFORMATICA E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS..

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMERCIO VAREJISTA SOB ENCOMENDA E LICITACAO DE ELETRODOMESTICOS.



1 /

4

ELETROS ELETRONICOS, ELETROPORTATEIS, COMPRESSORES, MOTOBOMBAS, GERADORES, MOTORES, MAQUINAS DE SOLDA, MAQUINAS DE GELO, CONDICIONADORES DE AR, EQUIPAMENTOS DE GINASTICAS/DESPORTIVOS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DE INFORMATICA, DE PAPELARIA, INSTRUMENTOS MUSICAIS, MATERIAIS PARA ESCRITORIO, EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL, EQUIPAMENTOS ELETRICOS, EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL, EQUIPAMENTOS DE PINTURA, EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM CONSTRUCAO CIVIL, EQUIPAMENTOS DE USO COMERCIAL, EQUIPAMENTOS PARA COZINHA INDUSTRIAL, EQUIPAMENTOS PARA MOVIMENTACAO E ARMAZENAMENTO DE CARGA, EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM, EQUIPAMENTOS AGRICOLAS, EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO/ILUMINACAO, EMPILHADEIRAS, PALETEIRAS, PALLETS, VEICULOS, EMBARCACOES, SERVICO DE TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDOR DE SERVICOS DE INFORMATICA E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS..

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO

Cláusula Quarta - A empresa iniciará suas atividades a partir de 27/11/2019 e seu prazo de duração indeterminado.

DO CAPITAL

Cláusula Quinta - O capital é de R\$99.800,00 (Noventa e nove mil, oitocentos reais), totalmente integralizado, neste ato , da seguinte forma:


a) R\$99.800,00 (Noventa e nove mil, oitocentos reais) em moeda corrente do País.

DA ADMINISTRAÇÃO

Cláusula Sexta - A administração será exercida por ANTONIO CARVALHO LENDENGUE, nacionalidade: Brasileira, Solteiro (a) , natural da cidade de Granja, nascido(a) em: 01/06/1950, n° do documento de identidade: 106758871 CE/CE, Comerciante , n° do CPF: 84194707834, RESIDENTE E DOMICILIADO(A) no(a) RUA TENENTE AMERICO MORETTI, 557 - Bairro: VILA SANTA CATARINA, , FUNDOS São Paulo - SP , CEP: 04372062, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto da empresa, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização do titular.

DO BALANÇO PATRIMONIAL



2 /

4

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

Cláusula Oitava - O(s) administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI

Cláusula Nona - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

DO ENQUADRAMENTO

Cláusula Décima - Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

DO PRO LABORE

Cláusula Onze - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de **pro labore** para o(s) sócio(s) administrador(es), observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DO FALECIMENTO

Cláusula Doze - Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA INTERDIÇÃO

Sant'Anna



3 /

4

Cláusula Treze - Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

São Paulo, 2 de dezembro de 2019.

Assinaturas


ANTONIO CARVALHO LENDENGUE (Titular)





DECLARAÇÃO

Eu, ANTONIO CARVALHO LENDENGUE, portador do Documento de Identificação nº 106758871 CE/CE, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob nº 84194707834, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) RUA TTE AMERICO MORETTI, 557, Bairro: VILA SANTA CATARINA, SÃO PAULO, SP, CEP: 04372062, **NÃO PODERÁ EXERCER** suas atividades sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2 do Decreto Estadual nº 55.660/2010 e sem que tenha um **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou em qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.


ANTONIO CARVALHO LENDENGUE (titular)
106758871 CE/CE



Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35630491843 em 11/12/2019 da empresa ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, protocolado sob o nº SPP1900127963. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/12/2019 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 127513909. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPP1900127963** de registro de abertura da empresa **ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI**.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Fabio De Araujo Monteiro**.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 11/12/2019.

Fabio De Araujo Monteiro, CPF: 21764929861

Este documento foi assinado digitalmente por Fabio De Araujo Monteiro e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP1900127963.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DE CONSTITUIÇÃO.

Certifico que a constituição e enquadramento EPP, assinado digitalmente, da empresa **ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI**, e protocolado sob o número **SPP1900127963** em **11/12/2019**, encontra-se registrado na Jucesp, sob o NIRE da matriz **35630491843**.

Assina o registro, mediante certificado digital, o(a) Secretário(a)-Geral – Gisela Simiema Ceschin. A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 11/12/2019.

Gisela Simiema Ceschin, CPF: 311.343.728-84

Este documento foi assinado digitalmente por Gisela Simiema Ceschin e é parte integrante sob o protocolo N° SPP1900127963.





TERMO DE CONFERÊNCIA E DIGITALIZAÇÃO.

Certifico e dou fé que conferi a documentação referente à solicitação de abertura do protocolo SPP1900127963 da empresa ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI e que as imagens digitalizadas deste processo eletrônico são fiéis aos documentos físicos protocolizados nesta Junta Comercial.

Assina o presente termo de conferência e digitalização, mediante certificado digital, o funcionário/empregado público Monique Brandão Gião

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 11/12/2019.

Monique Brandão Gião, CPF: 41933495863

Este documento foi assinado digitalmente por Monique Brandão Gião e é parte integrante sob o protocolo N° SPP1900127963.

